


2946

中国轻工业



PLEASE RETURN TO
CHINESE SECTION
ORIENTALIA DIVISION

16

1957

中华人民共和国轻工业部编

克服工作中的缺点, 努力完成今年的 基本建設任务

造紙工業管理局

1957年上半年的基本建設只完成了年計劃的29%、上半年計劃的56%；其中建筑工程只完成了年計劃的27%，安裝工程54%。上半年計劃开工666件，实际开工的建筑工程才209件，开工的安裝工程104件，沒有完成預定的計劃，特别是重点單位，計劃完成的情况不好。八个重点單位，只有佳木斯、广州、石岷、安徽、六〇一造紙厂完成得比較好。由于上半年計劃完成得不好，必然使許多工作量拖到下半年去。根据国家基本建設計劃的要求，在899个本年內投入生产的工程中，約有32.3%是要在9月前投入生产的。这就說明了第三季度要完成更多的工作量，許多重点工程都要在第三季度內竣工或土建結合安裝交叉进行。年度計劃上的这个要求，充分指出如果上半年工程进度慢，給第三季度帶來的任务將是十分繁重的。如果在第三季度內完成計劃仍然很少，就会更被动，更緊張，况今年分期投入生产的工程，都已列入了生产計劃內，如果不能按期投入生产，就將会造成完成年度生产和財務計劃的許多困难，因此必須克服上半年工作上的缺点，努力爭取完成第三季度基本建設任务。这就要求我們各部門、各單位从上半年基本建設工作中吸收經驗教訓，改进基本建设工作。

上半年执行基本建設計劃中的問題，首先是我們在工作中沒有及时採取措施，防止或糾正松勁思想，沒有積極創造条件（包括基建处和各建設單位）爭取早开工或多开工。以致可以多干可以开工的，沒能够多干和开工。在执行計劃中，对于完不成計劃的原因也缺少深刻的分析、采取組織措施，如果当时手勤、脚勤，主动想法創造条件，困难是可以克服的，計劃完成得也会好些的。如佳木斯、安徽、广州等厂在設計变更或材料供应不及时的情况下，積極採取措施，結果完成計劃的70~90%。其次是由于存在本位主义思想，甲乙双方协作不好，誤了不少工程的准备，以致不能按时开工或正常施工。如安徽厂的厂房停工40天，致安裝窩工。在协作中要求以甲方为中心，主动地組織联系土建安裝与設計部門，互相支援創造条件，以保証按期开工、按期竣工投入生产。同时建設單位的領導干部应亲自出头，不能只靠工作人員来回“扯皮”。只有領導干部从整体出發，許多关系問題才

可以解决，建設进度才会加快。上半年在这方面也做得不够。

設計进度落后于施工要求，是沒有完成計劃的主要因素之一。上半年因設計就誤开工的佔未完成总投资額的38%（有的建設單位竟达100%）其中由于方案变动而不能开工或推迟的佔22%。設計是有許多困难的，不仅限于設計水平，也往往由于資料交付不及时或方案变动而影响設計进度。如辽陽厂規模变化，致厂前区与福利工程全部不能开工。六〇二厂供电方案改变，拟設电站，正在施工中的鍋爐工程停下来。保定厂工人村楼房比例久悬不决，影响了工作进度。吉林厂热管道工程管材無着落；磨木机缺电动机；机修車間扩建項目被削減。营口厂抄漿工程無任务書而有計劃，加上原料有問題，不能着手。中版501車間，宏文印刷項目，因不需要而被削掉。这都是設計工作中的困难。設計工作上对基建計劃进度观念不够，結合实际为施工着想的不够，对施工中設計修改問題解决得不够正确与及时（还有設計預算問題），是設計落后于施工要求的主要原因之一。安徽厂的成漿缸設計坡度改变，設計分院4月28日电报通知停止施工，即派人解决。但兩度派工程師到現場，均未解決問題。据工程師談来厂是做試驗工作的。蒸球間自动加料設計，从开工到按建竣工，仍未解决制造圖問題，新旧水池接高，未結合現場实际情况，因而如以原設計施工加高，則老水池水位必須降低，影响老机生产用水，拖了廿余日，不得不改变設計和移动砂濾池位置等等。为了給完成今后任务創造有利条件，能訂下來的方案及早决定，並列出設計进度，同时各單位与設計部門加强联系，求得按时交圖。

上半年基建計劃完成得不好，还由于设备材料供应工作不及时（約影响未完成投资額10%）。因此，加强设备材料供应工作已成为完成下半年計劃的重要問題。在上半年，因开工的工程数量少、进度慢，设备安装量就少，目前总的說来，下半年的材料已有儲备，問題基本不是严重的。但是設備方面，有的还没有訂貨，有的赶不上安裝。到6月底止，还有2660.7KW电动机未获分配。已訂貨的1350KVA变压器，1578KW电动机等，均拖到1958年一季交貨。

急待安裝的蘭開夏鍋爐、50噸紙機用滾珠 242 只和佳木斯一號機件（國外）交貨拖期，個別材料也還有問題。設備的運輸保管工作也很重要。安徽廠蒸球轉動設備，安裝部門等着要，催上海交貨；但事實上已經運到廠一個半月，就放在蒸球車間門口，無人知道，影響了安裝。中元廠設備材料的運輸，在上海、漢口等地有轉運人員，建立了聯系制度，設備從某地發出或運到，有通知單分送各地，因此設備是否運到或在途中，已經到達那里，各方面都很清楚，跟蹤追跡是個很好的經驗。所有這些問題都對供應提出緊急任務，必須摸清問題所在，隨時進行排隊，組織力量，按時供應建設需要。任何大意都會影響計劃的完成。

上半年計劃完成得不好，雖然有些客觀原因，如計劃定得晚，設計變更，圖紙趕不上施工等，但是最主要的原因是鬆勁情緒，認為材料設備供應緊張，計

劃多變。建設單位有的也認為施工單位“吃不飽”，任務早晚完成了，因而放鬆創造施工條件。

為努力彌補已失掉的時間，應該結合全國設計會議精神，向職工進行“勤儉辦企業”的教育，各級領導人員親自切實檢查計劃執行情況和今後完成計劃的准备工作，發現問題及時掌握與解決。各建設單位應主動和施工單位密切合作，克服進度遲緩的狀況；急待施工的設計項目，不是屬於浪費的可以不改變就不改變。凡扯皮不利工程的事情，應由領導人員出頭及時協商解決，還可以建立一定的聯系制度。材料設備方面各單位應堅決克服本位主義，互通有無，按照使用先後，調劑支援。

在集中力量完成年度計劃的前提下，各建設單位應從目前就開始着手平衡下半年首先是第三季度的計劃，發現問題及早下手，在三季度內完成更多的工作量，以保證完成年度基本建設任務。

多音色手風琴試制工作的體會

張 先 進

手風琴是一種輕巧的鍵盤樂器。它不僅適應獨奏、合奏，而且可演奏複雜的大型樂曲；它不僅有其本身獨特的音色與豐富的和聲，而且能變換其他各種樂器的音色。同時，攜帶方便，不受環境、場所的限制；而且演奏的方法也較為簡易。所以它是適合於羣眾興趣的一種普及樂器。

手風琴的誕生在世界上已有一百多年的歷史，而在我國正式大量投入生產只不過四、五年之多。但是在黨和政府的正確領導下，隨着國民經濟的蓬勃發展，人民物質文化生活的日益增長，促使了樂器工業的相應發展。在短短的幾年內，手風琴製造的技術水平有了相當大的提高，現在已經能製造世界上第一流的手風琴了，這就是最近天津工農兵樂器廠仿照意大利索勃拉尼手風琴而試制成功的天壇牌多音色手風琴。它為我國手風琴行業迅速達到世界先進水平，开辟了道路。

天津工農兵樂器廠試制成功的多音色手風琴是由 3,100 個另部件構成的。它的鍵盤部分有 41 個黑白鍵子；14 個變音器鍵子，能變十種中西樂器的音色。低音部分有 120 鍵鈕，6 個變音器鍵子。主要另件都採

用金屬製造，特別是鋁。在一切磨擦處均附有毡子、塑膠片和塑膠套等，防止出雜音。音簧空隙均勻，發音敏銳，音量大。演奏輕鬆、流利，外表美觀。它的各種主要結構與一般琴比較有他獨特之處。（該琴的結構與特點見 5 頁）

天津工農兵樂器廠主要是根據索勃拉尼琴的結構原理，進行試制的。只有小部分作了變更，例如：鍵盤背板以木板代替鋁板；和聲滾絲立樁以兩排排列法代替樣品中的四排排列法；將樣品中 120B 低音結構架的寬度縮小，使其能適用於 120B 和 96B 兩種規格；將樣品中 3.2 m/m 和 2.8 m/m 的簧框厚度，改為 3 m/m 和 2.6 m/m；將樣品中 1#~20# 七種不太規律的簧片根部規格，改為三種規格（1#~7# 為 7.4×8 m/m，8#~14# 為 7×7.5 m/m，15#~20# 為 6.5×7 m/m）；將樣品中的串絲呢毡改用了串絲塑膠管。這些更改，不僅節省了原材料，而且也節省了模具，同時製造上也較為方便。

從其試制結果來看，在質量方面經我部特請天津市人民藝術劇院樂隊指揮閻家鳴，演奏員王春生、靳凱華三同志的鑑定是：鍵盤與低音的音量一致，旋律清楚。鍵盤部分的音色很美，硬中帶柔，發音圓滑；音量良好，強音不發燥，弱音振動靈敏。低音部分的

音色很好，优点与鍵盤部分相同；音量与鍵盤部分配合很好，本身高音以和弦音量調合均匀。風箱伸縮性能还好，推拉不太吃力，力量尚够。黑白鍵子和鍵鈕的深度和距离合适，特别是鍵盤力度很好，灵活、舒适，演奏时沒有負担。琴身設計也較旧琴好。

其缺点是：个别低音簧片有些迟鳴、發悶。变音器开关不够灵敏，使用較為費勁。風箱稍短。鍵鈕力度稍遲鈍。外觀方面虽然綫条和裝飾尚好，但作为独奏用的乐器，色調还應該严肃一些。左手帶柔軟合手，但背帶窄而偏硬，琴身重、大，演奏时負荷吃力。

結構方面：低音結構与鍵盤部分的机件加工規矩、細致，但变音器的机件較粗糙一些，裝配也欠細致，其中小另件、小螺絲还不够精致。

总的說来，鑑定者对于这个多音色的新琴是滿意的，認為 20 变音器全音色的大型手風琴不仅音响部分要求严格，而且机械系統也很复杂，而工农兵乐器厂在近九个月的時間內克服了许多困难后試驗成功了，成績是很大的。同时，也認為在試制初期存在着某些缺点是难免的，並表示相信今后將會很快地改进，更快地赶上国际先进水平。

此外，虽然新琴比 120 B 旧琴的結構复杂，制造艰难，但成本的增高是不太大的。例如：工时消耗仅比旧琴增多了 10.65%；原材料的消耗比旧琴增加了 14%。而他显示出来的优点是旧式 120 B 手風琴所不及的。

二

从天津工农兵乐器厂試制新琴的經驗来看，今后各厂在試制时，应注意以下几个問題：

第一，模具的設計原則。模具是制造索勃拉尼手風琴另部件的标准和样板。由于采用了模具，因而大部分另件在制造上适合于大量生产，具有較高的互换性，有利于机械加工，为今后走向机械化生产提供了有利条件，並且在提高劳动生产率、降低成本、保証質量等方面具有重要意义。根据天津工农兵乐器厂的試制，体会到在設計模具时应本着下列几个原則：

1. 便于制造。制造同一模具，在其結構上是各有不同的，但仍可达到同一效果。为了避免模具制造的复杂性，縮短制造時間，以及保証模具本身的質量，从而使得成本降低，所以必須对模具結構进行选择。例如該厂新琴的鍵槽橫头架上的長方形孔，寬度甚小，仅为 1.5 公厘，在模具制造上是非常困难。为便于操作而采用了陰模兩半拼合和陽模鑲裝冲头的办法，不仅縮短了加工時間，而且保証了規格質量。又如低和声頂片托架孔，不仅孔的規格很小而且共計有 40 个

孔，所以也是采用了拼合陰模和鑲裝陽模的办法。

2. 便于使用和修复。一般模具在使用时，对正模具这一工序佔的時間非常大，而且常因对正后不够牢固或有誤差，損坏了模具。該厂为避免这种損失，有的模具采用了导向柱的結構，如黑鍵托杆落料冲模。另外，在使用过程中，为了避免因部分損坏而致使整个模具不能用，該厂有的模具采用了單个鑲裝法（即全部冲头單个鑲裝）。例如鍵槽孔、鍵尾孔、鍵槽橫头架孔、低音結構架孔的冲模都是採用这种方法。这样不仅便于修复和减少了修复時間，而且又不影响整个模具的其他結構，对于延長模具的使用寿命是有重要作用。

3. 便于控制制件的規格質量。模具的不同結構对控制制件的規格是起着决定性的作用。該厂这次設計的多头冲模一次冲出的方法，从根本上解决了各孔位之間規格不准确的質量問題。另外在制件成型方面也采用了模具及不同的工具，如黑、白鍵托杆的弯曲工具和低音变音器鍵子的成型模具都有利于控制制件的規格。

4. 便于大量生产、节省材料和提高劳动生产率。为了使一种規格的另件能用于几种規格的手風琴上，适合于大量生产，其主要問題是在設計模具时考慮制件的互换性，使其另件規格統一化。例如該厂低音結構橫头架等能适用于几种規格的手風琴。从而也減少了投入模具的数量，节省了材料，簡化了生产程序，对提高設備利用率和節約投資都具有重要意义。

同时，既要考慮到保証制件的規格質量和互换性，还要考慮到提高劳动生产率。例如該厂的多头一次冲出的模具不仅适合于大量生产，而且也大大提高了劳动生产率。

除以上所說的四个原則外，对这样一些問題也應該特別注意：产量的大小、設備条件、冲出制件数量的多少、原材料的節約以及設計人員应和鉗工經驗相結合等等。

从該厂試制的結果来看，所設計的模具基本上可使用。但是也有个别模具沒有达到理想，需待改进。例如白鍵托杆的落料模具，原設計採用半面剪切法，但使用时發現有少許切口傾斜現象；鍵槽孔及鍵尾孔的多头冲孔模具缺少导向柱裝置，在对正模具时很不方便，同时鑄鉄座太笨重；还有些單純落料的模具，因偏重于考慮時間和人力方面，而沒有退料环裝置，在使用时很不方便。

第二，學習的对象應該广泛些。意大利索勃拉尼琴有它的优点，西德荷来琴也有它的优点。也許前者比后者的优点多一些，但后者也会有独特之处。我們的思想应广泛些，多加研究，不要局限在一点上。但

也不要將甲琴的某部分與乙琴的某部分機械的相加。因為一個琴各部規格尺寸是一個有机的整體，決不是簡單的湊合。如簧尺寸、音孔蓋開口高低、音孔眼的大小以及琴箱結構等等，都是相互制約的，變動不當就會影響音響效果。

第三，試制條件應通盤考慮。一是廠內條件，一是廠外條件。廠內條件包括產量大小、設備、技術條件和可能發展的情況。比如產量小，估計短時間不會有多大變化，模具設計可以簡單一些。但是生產總是變化的，所以學習國外琴的優點是一個經常性的任務，要考慮可能的變化，不能都作一勞永逸的打算。國內條件包括原料來源、工業水平、銷售對象、氣候情況和民族特點等。如鋁和化學製品就要考慮它的數量和質量問題，我們的外匯是有限的，不能完全寄託在進口上。銷售對象就要考慮到使用者水平與購買力的問題，大琴與小琴的質量應有不同的要求。外觀圖案色彩就要考慮民族風格問題。總之要通盤考慮分別設計，至於全面試制或是部分試制，也要在全面考慮的基礎上來決定的。

第四，試制要與生產相結合。試制是為了生產，但不等於一俟試制完成不論其成熟程度如何就投入生產，應該有一個研究修正過程。試制要與解決和改進生產中的關鍵問題相結合，要有主次，不要平均使用力量。在組織試制時不要影響企業現行的正常生產。如果一邊試制，一邊質量降低，就不好了。試制成功後投入生產要作充分準備和全面安排，包括工序與勞動組織的調整，工人的操作訓練等等。投入生產的面應該由小而大，防止投入生產後引起混亂。

由於工農兵樂器廠新琴試制的成功，各廠提出了學習外國琴優點的初步打算，有的是全面學習意大利索勃拉尼琴的低音結構；有的是將意大利索勃拉尼琴和西德荷來琴兩者的簧、鍵盤結合學習；有的是全面學習西德荷來琴的音孔板；有的是學習多種國外琴裝飾蓋的製造原理和好的另件結合自己的創造等等。這是很好的，但不要強求統一，可以來個“百花齊放”。不過我們還要強調一點，就是要多研究、多分析，注意上面我們所提到的幾個問題。相信在各廠職工積極努力下，我國手風琴行業將迅速跨上先進行列。

[附]：多音色手風琴的結構及特點介紹

天津工農兵樂器廠最近試制成功的天壇牌多音色手風琴，是仿照意大利索勃拉尼手風琴結構而成的。這是我國手風琴史上的新的一頁。它的結構和特點如下：

鍵盤部分

1. 鍵子 鍵托與鍵干是鋁片壓彎而成的，根本杜絕了一般木制鍵托和鉄絲鍵干脫節的現象。鍵心是白塑膠的，不易變形，能保持鍵子之間間隙量均勻一致。鍵殼是賽璐珞的，不但比塑膠耐用，而且愈用愈光亮。鍵托是靠穿絲掛鉤與鍵尾插入鍵槽中，兩者相隔有一定距離而且插入深度較深，所以比一般木鍵托靠一個穿絲眼和插入深度較淺說來，它是不易晃動的。鍵干與音孔蓋是用一個富有彈性的軟塑膠套連接的，比一般用膠水連接要牢固，並能使音孔蓋緊密地蓋在音孔板上，不易跑風。白鍵殼上的黑鍵子孔是圓型的，比一般鋸孔光滑而且不易變形。彈簧是吊簧，不但消除了人字簧所產生的磨擦聲，而且彈性均勻、靈活。此外在白鍵子中還有三個附加鍵子，用它來調整在里排的白鍵音孔蓋的開口高度，這就克服了一般里排白鍵音孔蓋與外排白鍵音孔蓋開口高度不一致現象。

2. 金屬鍵槽 它是鋁片圓型的，用鍵槽、鍵槽

底板孔和鍵尾槽三者來控制鍵子，鍵尾槽貼有呢毡，比木制鍵槽不僅不易變形而且還能控制不晃動，避免出響聲。

3. 變音器 變音器的結構比較複雜，其優點是一般手風琴無法比擬的。它共有十四個變音鍵子，名稱如下：

- (1) 手風琴本色(Master) (四拍音)；
- (2) 巴松(Basson)；
- (3) 巴德柳(Bandoneon)；
- (4) 手風琴本色(Master) (三拍音)；
- (5) 沙克士風(Saxophone)；
- (6) 阿爾甘(Organ) (風琴)；
- (7) 手風琴本色(Master)；
- (8) 梵娥鈴(Violin) (小提琴)；
- (9) 夫留特(flute) (長笛)；
- (10) 克溜士特(Celeste)；
- (11) 克拉耳耐特(Clarinet) (黑管)；
- (12) 匹苦魯(Piccolo) (短笛)；
- (13) 手風琴本色(Master)；
- (14) 總还原。

其中之所以有三個手風琴本色和一個總还原，主要是為了演奏時还原靈便，特別是總还原更便於“急

促还原”。

整个变音器结构可分为四个组成部分：变音器13键子连身底座；总还原；中心拨棍盒；闭音片连动拨棍盒。

13键子连身底座上的每个键子均装有1个三点拨棍，它随着键子的按动而拨动传动片。传动片计有四片，每片中央有一个眼套在中心拨棍盒的拨棍上。中心拨棍插在音孔板靠里边的四排音孔的中央，它随着传动片左右推动而将开关片开关。整个音孔板上共有八排音孔，外边的四排开关片是用四根连动拨棍与里边四排两两连接，随着里排开关片的开关而开关。总变音器是由一对推动干推动插在开关片里的拨棍来控制开关片开关的。

各种音色与开关片的关系如图1：

变音器键子	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
低八度													
高八度													
基音													
波动音													

□ 表示开 ▨ 表示关

图 1

4. 音孔板 它是铝板制的，音孔按音簧的大小而有所不同，中间夹有变音器的开关片。它比一般木板音孔板不易变形，同时能使风量聚集，振荡敏锐；开关片是铜片，比化学片要耐磨。

低音部份

低音部与一般手风琴不同之点，就在于结构架全部是金属；全套都装在架上可以自由装卸；音孔板与鍵盤部相同；此外，还有六个变音器。

1. 金属结构架 其主要特点是低音与和声均用滚丝和顶片来传动，克服了低音用拉干挂钩传动所容易产生故障的现象。同时在顶片后端套有塑膠圈，滚

变音器键子	1	2	3	4	5	总
第三和声						
和声						
低音						

□ 表示开 ▨ 表示关

图 2

丝压条套有胶套，以及有些地方粘有呢毡，籍此避免演奏时的磨擦声；滚丝槽与键钮板全都装在结构架上，因此可以自由装卸。而且式样美观。

2. 低音底座 其主要特点是在底座上装有变音器，这是一般手风琴所没有的，其传动原理与鍵盤变音器相似，但连动拨棍是分开两头按装，比一头按装要矮些而且灵活。

各个变音器键子与开关片的关系如图

2。

音簧

音簧规格较厚、较长；簧框有三种厚度，它是根据音簧振幅大小来确定的；空隙量小而且均匀。它的优点是：音量大、发音敏锐而且纯洁。其音簧组织有增高八度，因而增加了匹苦鲁、克溜士特两个音色。

此外，琴箱和风箱都比较坚固、美观。琴箱的鍵盤背板是用铝制的。

谈谈克服日用瓷质量上的缺陷问题

谢谷初 刘秉诚

日用瓷质量上的缺陷，主要有：开裂（包括裂口、裂身、裂底、接口开裂、横裂、直裂、微裂等）、釉泡（包括大泡、小泡、空心泡、实心泡、气泡、水泡等）、釉飞、釉脱（剥离）、釉缩、釉面皱、釉流、釉堞、釉面不平、落渣、黑点、烟熏（吸烟）、发黄、黄黑、变形（包括瘫软、沉底、变形、翘边等）、粘釉、破损、针孔（宗眼）、失透、光泽不良、积灰等 20 余种。这些缺陷产生的原因，是多方面的。

有的是由于原料的成份关系，有的是由于坯釉调合不当，有的是由于成型操作上没有注意造成的，有的是由于干燥不均或干燥太快引起的，有的是由于施釉浓度不当。也有的是由于装坯及烧成和冷却等原因引起的。而瓷器上的这些缺陷，只有到了烧成以后，才能全部暴露出来，有的甚至烧成以后经过一个时期才能暴露出来。如有的瓷器，开窑几个月后在仓库里自行炸裂了，或经过锦窑后炸裂了。所以从原料开

始，經過粉碎配合、成型、干燥、施釉、裝坯、裝窰到燒成的整個過程中，每一個工序，每一個環節，每一個工人，都有可能造成瓷器質量上的缺陷。用同樣多的原料，化費同樣的人工和耗費同樣多的燃料，假如燒成後的瓷器是次品或廢品，那將給生產上帶來多大的損失！企業的盈虧，決定於產品質量，決定於一級品的多少，同樣也決定於缺陷的多少。能不能減少和消滅缺陷，是瓷業生產上一個關鍵性的問題。要消滅瓷器上的缺陷，保證瓷器的質量，首先要使全體職工在思想上認識保證質量的重要性，提高工人操作的熟練程度和責任心，使之處處當心，時刻謹慎；並有嚴格的質量檢查制度。

根據我們在禮陵的短時間的了解，禮陵瓷器在質量上存在的主要缺陷是：落渣、黑點、烟燻、發黃、釉泡和針孔、開裂、變形等，現在將產生這些缺陷的原因和如何克服解決這些缺陷的意見，提出來和大家共同研究，以供提高瓷器質量方面的參考。

落 渣

在瓷器的釉上，常常遇見有未熔化的熟料微粒，即落渣。這是由於在裝坯、裝窰和燒成中，匣鉢掉渣而造成的。匣鉢渣所以會落到制品上去，可能是由於匣鉢的質量粗松，匣鉢的表面有微粒剝落的現象，禮陵的小器匣鉢底多不塗釉，更加容易掉渣；由於裝坯和裝窰時震動的緣故，匣屑在未燒前就落在坯上，裝坯時沒有用竹刷子將匣鉢底部刷淨，裝坯前不整理匣鉢，匣鉢口部不平，坯裝入匣鉢以後及裝窰的時候，為了找平將匣鉢多次轉動，因此沙粒都落在制品上了；由於燒成中匣鉢裂開和剝落而造成落渣，也有時由於匣鉢裂開，谷灰跌落造成的。

禮陵瓷的落渣現象很嚴重，解決的辦法，似可採用以下一些措施：

1. 景德鎮在小器匣鉢（直徑33公分）底部和內壁塗一層釉，也有用釉和泥料配合成塗料使用的。這是裝坯工人裝坯前不可少的一道工序。匣鉢底內塗釉不但可以防止落渣，而且對釉的光澤也有好處。雖然匣鉢底部塗釉，也可能產生二個缺陷：由於匣鉢與釉的膨脹系數不同，容易造成匣鉢開裂；釉被匣鉢吸收，增加了耐火土中的熔劑，降低了匣鉢的耐火度。但是用釉坯混合塗料，對於防止落渣來說，還是有一定好處的。

在蘇聯和捷克斯洛伐克是採用塗保護層的方法。蘇聯採用細礬土塗料塗於匣鉢底部、壁及邊緣。在捷克有採用70%高礬土與30%白雲混合石的混合塗料，塗於匣鉢底部。這些方法對防止落渣都有良好的效果。

蘇聯 И. Я. 尤爾茶克、Р. И. 羅金別爾特，曾試用

高礬土塗料，其配合比為63%經過1320°C燒過的鋁礬土、30%德羅什柯夫粘土和7%白雲石，在球磨機內濕磨至通過10000孔/公分²的篩上殘余0.1%的細度，塗於匣鉢底、邊及內壁，然後在1320—1350°C培燒，所得的耐折、耐熱變等強度，均遠優於無塗料及塗釉者。如下表：

樣 品	耐折強度（公斤/公分 ² ）		強度損失
	熱處理前	兩次熱轉變後	
無 塗 料 品	127.4	36.3	71.0
塗 釉 品	128.4	22.5	74.6
塗有細磨高礬土塗料	133.0	71.5	46.2
塗有粗磨高礬土塗料	122.0	53.0	56.3

蘇聯“紅色瓷器專家”工廠，曾在盤子用匣鉢上進行過細磨高礬土塗料的試驗，結果使有污點的盤子的數量減少1.7倍（即1.7:1），杜列夫基瓷廠的試驗結果如下表：

塗 料	污點產品的數量	
	深 盤 子	淺 盤 子
塗匣鉢底的釉塗料	62.2—64.4	65.3—66.9
塗匣鉢底的高礬土塗料	62.9	49.6
塗匣鉢底、壁、邊的高礬土塗料	22.1	33.0

試驗結果証明了採用高礬土塗料塗於匣鉢底壁及邊的有以下優點：提高了耐熱急變性和抗折強度；減少了污點產品的數量；改變了污點本身的性質，即污點小，一個一個地分散在盤子的表面上，很容易在研磨時從產品上除去，產品外觀並不會變得難看；提高了匣鉢的週轉率。由於匣鉢边上塗有高礬土塗料。可以防止邊緣粘結，便於從窰中取出。古比雪夫工廠用的高礬土塗料。是由40%鋁礬土和60%高礬土構成，也很有效。

湘潭附近出產礬土，距禮陵很近，禮陵匣鉢上不妨塗一層礬土塗料，我想這對延長匣鉢週轉率，防止落渣是會有效的。

2. 防止落渣尤其需要在裝坯的操作上注意，制訂裝坯的注意事項。裝坯前先將匣鉢一手手整理好，每個匣鉢底部用竹刷刷淨，畫上墨綫，然後裝進坯，並吹去坯面上的積灰，以後就不要再轉動匣鉢了。裝窰時如要轉動匣鉢，一定要將匣鉢柱提空旋轉。從裝坯、裝窰操作上注意，對防止落渣也是一個容易收效的方法。

3. 防止落渣的基本問題在於改進匣鉢的質量，增加匣鉢原料的細度（現在禮陵匣鉢原料顆粒過大），並進行陳腐，亦可加入若干添加物。根據蘇聯的先進經驗，在匣鉢配料內加入1%亞硫酸紙漿廢液為結合

剂,可以增加匣鉢的强度,提高耐水性能,使匣鉢內的游离石英可能轉变为安定相,因而减少由于多晶轉变造成的破裂。

我們如果能从採用保护層、注意装坯装窑操作、改进匣鉢質量三方面进行,我想落渣現象是可以大大减少,甚至消灭的。

黑 点

黑点的产生,在理論上講有五个原因:坯質中有鉄分,坯和釉內混有黑云母、金云母、黄鉄矿、赤鉄矿、菱鉄矿等化合物,錳的化合物,以及黄土、沙粒、爐渣、爐灰等混入泥料或附着于坯上,石膏模型上混入硫化鉄等。

景德鎮和礼陵瓷器上产生黑点的原因,我們認為可能是由于:选矿不严,帶鉄多的矿石混入泥料;粉碎原料的水碓都是鉄碓头,磨掉下来的鉄屑,虽然有一部份在淘洗时被除去了,但难免尚有一小部份要混到泥料中去,淘泥的鉄鍋和鉄刮都能有鉄锈混到泥料里去。最主要的黑点来源是鏟刀子时,很多鉄屑都落到坯粉里去,一粒鉄屑,就造成一个黑点。泥料的堆放不清潔,坯料內混入了黄土、沙粒、爐渣、爐灰、塵埃及其他帶鉄的杂质,或在坯上附着了这些杂质,这样也能造成瓷器上的黑点和黑斑。

要消灭瓷器上的黑点是並不困难的。如果能注意以下几点:

1. 处处注意保持原料的清潔,防止一切杂质及鉄粉混到原料中去;
2. 採用瓷鉄吸鉄的方法,吸除坯釉原料內的鉄粉;
3. 原料房一般不讓他人进去,如要进去,必先换上專供原料房內用的鞋子,才能进入原料房;
4. 修坯工人工作开始前預先鏟好工具刀子,鏟刀子一定要离开坐位,把鉄屑装在一个匣子里,鏟完后將鉄屑倒向别处,修下的泥料要重淘一次或回球磨,严格防止可能有鉄屑混到泥料中去。

烟 燻

烟燻就是色黑及“吸烟”。造成烟燻的原因是:炭素的沉着,窑內还有水气时還元过强;装窑过密,火焰流通不暢,氧气量不足,氧化期后清烟不完全;匣鉢裂縫,烟气內硫黄的作用使釉表面呈黄色、綠黄色或褐色,造成局部烟燻的現象。

但烟燻生成最主要的原因是由于炭素沉着引起的。炭素何以会沉着呢?理論上講瓷土中的水分在 110°C 时机械水就可跑走了。由于匣鉢內坯体的受热温度与匣鉢外的温度有一定的温度差,所以窑內温度常常到 200°C 左右,机械水才能跑完,化合水要到 $700-780^{\circ}\text{C}$ 才能跑完。 700°C 以前,粘土因为正在排

出水气。坯質外部被一層水蒸汽薄膜包圍,氧气就不容易进入坯內与侵入到坯內的炭素起燃燒作用。所以在 $700-900^{\circ}\text{C}$ (硬質瓷器在 $850-1000^{\circ}\text{C}$)乃是化合水已經跑完,而釉尚未开始熔化,正是烧去炭素的时候。在这个时期要充分氧化,使进入到坯內的炭素顆粒全部烧清,变为气体跑出,否則温度漸高,釉逐漸开始熔化,炭素就無法穿过釉層跑出,因此炭素沉着,产成烟燻。如果在那一段时期,把坯質內的炭素燒淨了,以后炭素就不易侵入了。

根据苏联日用瓷烧成曲线,第一阶段烧成温度在 850°C 以前,每小时上升温度可在 $110-140^{\circ}\text{C}$ 。在中国各瓷厂,第一阶段烧成温度在 700°C 以前,每小时升温多不超过 90°C 。到了 $700-780^{\circ}\text{C}$ 的时期(硬質瓷在 $850-1000^{\circ}\text{C}$)是非常重要的时期,这段时期叫做緩火。苏联瓷器烧成在還元焰开始前有一个中間保温期,每小时上升温度不超过 40°C ;中国也有在此时期进行清烟的經驗。柴窑烧成烟燻現象較少,燒窑燒成时,这一段时期就更加重要了。

石灰質釉比滑石質釉和長石質釉容易發生烟燻的現象。如何准确地掌握这一段时期的燒法是很重要的。燒窑工人首先要准确知道窑內的温度。同时要知道那一种釉在什么温度以及在什么时候开始熔化,在这种釉熔化以前,一定要进行清烟。

如礼陵的阶级窑內,各处温度不平均,不同的窑位,同时有五种不同熔点的釉。在窑內温度不平均的情况下,燒窑工人燒窑时不但要顧到火前,还要顧到火后;不但要顧到上部,还要顧到下部;不但要顧到火度高的地方,还要顧到火度低的地方。因此清烟就不能限于一次。什么时候該清前面的烟,什么时候該清后面的烟,什么时候清下部的烟,燒窑工人都應該心中有数,否則盲目乱燒,必定顧此失彼。

为了准确掌握窑內温度,最好使用高温計、热电偶或三角錐,也可用釉制成的火表,帮助我們掌握燒成温度。燒成方法要配合坯的瓷化温度和釉的熔化温度,同时坯与釉也要适当地配合不同温度的窑位。窑容积的有效利用率和装窑的密度以匣鉢柱的总容积相当于窑室总容积的 $60-65\%$ 为最适宜。

發 黃

瓷器發黃是因为未能使 Fe_2O_3 完全還元成为 FeO 的緣故,以致未能生成顏色淺淡、帶淡青色的低鉄矽酸鹽。 Fe_2O_3 還元为 FeO 是在 900°C 时开始,並且必須在气孔封閉以前結束,因为气孔封閉后 CO 不能进入坯体内(对硬質瓷約为 1200°C),鉄的矽酸鹽在較低的温度时形成。在 $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2-\text{FeO}$ 系統中,其溶解温度为 $1148\pm 5^{\circ}\text{C}$ 的低熔点混合物。其成分为 SiO_2 40.3%、 Al_2O_3 12.5%、 FeO 47.2%。虽然瓷器

泥料中 Fe_2O_3 的含量一般不超过 1—2%，精細瓷器泥料中 Fe_2O_3 的含量要求不超过 0.8%，釉料中要求不超过 0.5%。但是还原过程，由于微气孔坯体内气体的交换缓慢，通常需延續 3—5 小时才能使还原完全。

Fe_2O_3 还原为 FeO 形成低鉄易熔的矽酸鹽，在气孔封閉后就不必进行这种不經濟的燃燒了（燒还原焰时 Co 含量高，一般为 2—4% 耗費燃料多）。也就是說，可以不必再燒強还原焰了，那时候就可以燒弱还原焰或中性焰。在这阶段末了，气体与坯体内的傳导緩慢，需要在火床中保持較高的燃燒溫度，这时可用較少的过量空气，使之成为中性焰或介乎中性焰和还原焰之間的火焰。如果在間歇投炭或投柴的情况下，不易保持中性气氛，也可波动于还原焰与弱氧化焰之間。

如果能掌握住釉熔化前的氧化和还原，則發黃与烟燻的陷缺就可克服了。

瓷器發黃通常在下列情况下容易發生：燒成中还原不足；还原焰燒迟了；原料中鉄分氧化鉄等不均匀存在时呈黃色 $\text{TiO}_2 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 之化合物是呈黃色的；坯質耐火度高，釉熔点过低，坯質瓷化不完全或燒成溫度不足，产品容易呈黃色；坯質或燃燒的溫度大，产品也容易現黃色；釉薄了也会現黃色；窑門、窑底、窑壁部份还原气不足，产品受热溫度不足或通風过强的部份产品容易發黃。

要克服瓷器發黃的缺陷，首先要掌握燒还原焰，防止氧化过度或空气过多，要使窑內火度均匀，气氛流轉均匀。

釉 泡

釉泡有大泡、小泡、坯泡、空心泡、实心泡、气泡、水泡和針孔等。釉泡生成的原因很多，坯体残余水分过多或升温太快时会起大泡；受二氧化硫气体的影响，或在釉熔化以后，硫酸鹽的分解会生成釉泡；原料中有机物和碳酸鹽的分解；粘度大的高温釉容易起泡，也就是釉的流动性过小，气泡容易殘留，同样也容易造成針孔。泥料軟化，孔隙被釉盖住以后，过晚地放出气体，主要是放出結合水的蒸气是造成濃巴的原因，放出的气体先聚集在表面上，当溫度升高时，發生膨脹，这就在表面上造成微小的突起部份。冷空气进入窑內，局部驟然地降低了溫度，以致生成大的气泡；溫度急剧地波动，升温过快，使坯体表面層和釉層的渗透性大为降低，很容易产生直径达 1 厘米的气泡突起部份；过燒或局部过燒，施釉太濃容易發生針孔和龟裂；釉熔化时，开始沸騰，溫度剧降，生成釉泡；泥料未經充分捏練，坯質与釉層中混入空气，燒成后便有气泡，坯質內有空洞，容易造成針孔；

湿泥料內混入干泥塊或干泥粒，容易生成实心泡；器物內部有一部份可溶性鹽类集結，熔点較低，造成小气泡，这些小气泡最容易發生产品的邊緣，景德鎮稱之謂水泡边。

釉泡生成的原因虽甚多，但在坯質燒成收縮时升温过急是主要原因。延長並小心地进行燒成的第二阶段（在氧化气氛中），对防止气泡是有效的方法之一。

开 裂

开裂有裂口、裂底、裂身、接口开裂、直裂、橫裂、龟裂、微裂、冷惊等。开裂是由于燒成时小火过急，尤其在坯体收縮最大和石英变态發生的阶段內，急剧和不均匀的升高，燒成溫度会造成开裂；冷却时过分的急剧降低溫度；坯与釉不調和，釉的膨脹系数过大，当冷却时釉受張力形成裂縫，严重的甚至可使坯体破坏；干燥不充分，坯質內干湿不均匀；成型时用力不均或拉坯时拉力不均，产生內应力而破裂；釉內粘土成分过多，干燥收縮过大，容易造成燒成前的龟裂；釉的熔点过低或燒成溫度过高造成釉裂；局部的釉特厚时，接口未粘好，坯裝歪了，修坯刀具不鋒利，坯体未燒前受了损伤等。

虽然造成开裂的因素很多，但主要原因：大裂是由于燒成时升温过快和冷却时降温急剧所致；龟裂是由于坯釉热膨脹系数不一致造成的。在 625—525°C 範圍內，降低冷却速度是减少裂縫的方法之一。

变 形

变形在瓷業生产上是一个普遍性的問題，由于变形造成的缺陷比数很大。瓷器变形的原因很多，苏联陶瓷專家叶夫列莫夫在景德鎮曾經对瓷器变形的問題从理論上作了說明。他着重地指出要使所制的瓷器不变形，就應該注意到瓷土分子排列的均匀，如瓷土分子的排列不均匀，則产生变形。这是基本的概念。另外瓷器的結構本身。对变形有很大的影响。一般制品上部較薄、下部較厚，如果上下的厚薄不均也能影响变形。此外捷克斯洛伐克陶瓷專家白苏斯对瓷器变形的原因也作了詳尽的解釋。一般瓷器产生变形的原因有以下几个因素：

属于泥料方面的，由于原料配合不适当，坯質太軟，瓷化溫度过低，坯質內生成的玻璃相过多，造成癱瘓或变形。坯質成份內如果 Al_2O_3 的含量少于 20% 也容易变形。泥料的可塑性过大或含水分过多，瓷坯的总收縮率太大，以及泥料混合不均匀等，都容易变形。

属于成形方面的，由于成形操作时加力不均，手工印坯用力不均，坯体在同一水面厚薄不均，以及未

（下轉第25頁）



日用工業品消費需要的增長和变化

譚俊嶠

一、社会購買力中吃、穿、用的分配

1. 周恩来总理在 1957 年 6 月 26 日第一届全国人民代表大会第四次会议所作的政府工作报告中曾經提到：“解放以后随着我国工农业生产的迅速恢复和发展，广大人民的生活也得到了显著的改善。……随着农业总产值的增长，农民的购买力也大大提高了。1950 年全国农民的购买力是 81 亿元，1956 年上升到 191 亿元，比 1950 年增长了百分之一百三十六。……”

根据国家经济委员会商业局的估算材料，全国社会购买力 1956 年较 1955 年增长 11.5%，1957 年又较 1956 年增长 10.2%。

2. 根据商业部门掌握的 50 种主要商品零售供应量的资料（这 50 种商品总额，约佔社会购买力的 70% 左右），1956 年较 1955 年增长 11.5%，与购买力的增长速度 11.5%，是基本上符合的，也就是说商品的总供应量，基本上是能够满足人民的需要，但就某些产品或某些品种，在某些时候、某些地区，还呈现不平衡的紧张状态。

以 50 种主要商品，观察其购买力的投向情况。

	速 度			佔購買力比重		
	1956/ 1955	1957/ 1956	1957/ 1955	1955	1956	1957
50 种主要商品	115.4	104.4	120.5	71.5	72.1	68.7
其中：吃	101.3	106	107.4	45.2	40	38.7
穿	141.4	102.1	138.4	15.9	19.7	17.6
用(日用工業品)	138.2	112.4	155.3	4	4.7	4.9
其中：文化生活用品	148.8	113.8	169.3			
其他	135.9	108.1	146.9	6.4	7.7	7.5

註：其他項包括煤炭、煤油、农业生产资料等。

从 1956 年吃、穿、用的比重上看：吃仍居第一位，约佔 40%，穿约佔 20%，用约佔 5%。而在发展速度上，穿是第一，1956 年较 1955 年增长 41.4%；其次是用，1956 年增长 38.2%；吃在第三位，1956 年增长 1.3%。而在吃、穿、用中，增长最快的是文化生活用品，1956 年增长 48.8%。

3. 以上海和四川乡村的吃、穿、用的情况来看，在比重上城市是吃第一，用第二，穿第三；乡村是吃第一，穿第二，用第三。而在发展速度上，城市是穿第一，用第二，吃第三；乡村是用第一，穿第二，吃第三。

項 目	1955 年比重		1956 年比重		1956/1955 年速度	
	上海	四川	上海	四川	上海	四川
总 計	100	100	100	100	110.55	114.3
吃	56.95	61.12	53.3	45.49	103.46	84.9
穿	13.05	27.32	15.71	35.72	133.08	149.4
用	30.	11.56	30.99	18.79	114.22	186.6

4. 另从四川全省的社会购买力中，分析吃、穿、用的比重变化和發展速度，也說明了这个问题。在比重上，农业生产资料、用的方面上升了而且很快，特别是农业生产资料的比重，由 1953 年的 1.3%，到 1957 年则为 4.57%，增加更快。穿的比重维持了 1953 年水平，吃的比重有下降。在发展速度上，也是农业生产资料方面最快，1957 年为 1953 年的 521%；其次是用的方面，为 211%；吃、穿两方面也均有不同程度的增长。

項 目	1953 年	1954 年	1955 年	1956 年	1957 年	1957 为 1953 的百分比
社会商品另售总额	100	100	100	100	100	148
40 种主要商品总额	58.4	60.7	59.45	59.21	57.88	147
其中：吃	37.5	38.4	37.58	30.66	31.92	126.4
穿	16.2	15.4	14.4	18.68	16.44	151
用	3.5	4	3.46	4.81	4.95	211
农业生产资料	1.3	2.9	4.02	5.06	4.57	521

几年来，广大农民的生活得到显著的改善，对日用輕工業品的需要虽有較大的增加，但由于去年全国农业合作化，号召农业增产，因而生产资料需要的增加又远较生活资料为快。今后这一趋势将仍然继续下去。

二、主要日用工業品的消費需要

1. 从日用輕工業 19 种商品第一个五年计划期间的零售额来分析，增长速度也是很快的，其中：鐘增长 5 倍以上；紙增长 2 倍以上；膠鞋、自行車、鋁鍋、鍍、搪瓷口杯、鋼筆、墨水、鉛筆等 8 种商品增长 1 倍以上；金笔、三球、縫紉机、竹壳热水瓶、鉄壳热水瓶、搪瓷面盆、手电筒等 7 种商品增长 50% 以上；增长在 40% 以下的，只有牙膏、火柴两种。

19 种零售商品，1956 年较 1955 年增长速度为

43.7%，超过了社会购买力的增长速度（14.4%），也超过了 50 种商品零售增长速度（15.4%）。分产品来看，1956 年较 1955 年，增长 1 倍以上的有鐘、錶 2 种；增长 70% 以上的有鋼笔、鋁鍋、搪瓷口杯 3 种；增长 50% 以上的有膠鞋、金笔、鉛笔、墨水、縫紉机、搪瓷面盆等 6 种；增长 20% 以上的有紙、三

球、自行車、竹壳水瓶、鉄壳水瓶、手电筒等 6 种；增长 20% 以下的有牙膏、火柴两种。而自行車、紙張、鐘等产品，1956 年供应較紧张。

1956 年和第一个五年计划期間日用輕工業品銷售量增长很迅速的情况說明了人民对輕工業的需要越来越大。

2. 23 种日用輕工業产品逐年消費水平：

产 品	單 位	1952年	第 一 个 五 年 計 划				
			1953年	1954年	1955年	1956年	1957年
甲	乙	1	2	3	4	5	6
紙及紙板	公斤	0.65	0.73	0.87	0.94	1.17	1.32
膠 鞋	双/每人	0.06	0.12	0.13	0.11	0.16	0.19
火 柴	合/每人	13.9	14.85	16.84	16.35	16.99	17.8
皮 鞋	人/1双		76	71	71	45	33
三 球	人/1个		5,263	6,250	8,333	7,100	7,100
皮 箱	人/1个		3.1万	2.6万	1.8万	1.7万	1.7万
日用陶瓷	件/每人			1.7	2.3	2.2	2.6
保 溫 瓶	人/1个	69	43	36	38	32	29
搪瓷面盆	人/1件	64.4	48.4	43.3	50.6	32.4	28.5
搪瓷口杯	人/1件		36.6	37.6	40.3	21.6	19
自 行 車	人/1輛	2,009	1,680	1,578	1,191	874	819
縫 紉 机	人/1架	2,837	2,398	1,989	3,695	3,186	2,266
鐘	人/1只	3,506	2,197	1,189	862	420	342
計 算 机	單位/1架			30	20	8.8	6.5
打 字 机	單位/1架				7	5.3	6
金 笔	人/1支	117	38	30	50	88	63
鋼 笔	人/1支	18	11.5	34	30	17	16
鉛 笔	支/每人	0.34	0.45	0.51	0.39	0.65	0.77
鋼 琴	人/1架	13,198,883	4,283,845	2,294,420	2,104,652	1,856,642	1,487,327
風 琴	人/1架	157,086	56,127	35,111	42,997	37,837	29,852
手 風 琴	人/1架	822,539	150,232	63,158	58,004	43,162	30,174
提 琴	人/1把	129,637	27,416	16,476	13,599	10,191	9,005
口 琴	人/1把	249	222	153	226	540	534

3. 1956 年农业合作化高潮以后，人民購買力有較大的增长，日用工業品的消費量佔購買力的比重也逐年增长，1955 年佔 4%，1957 年則上升到 5%。从城市中看，人民对輕工業产品的需要又逐漸向高級消費品方面發展，如以上海市为例，18 种高級日用輕工業品消費的比重，1955 年为 39.05%，1956 年約为 44.06%，1957 年估計为 53.69%，高級消費品的比重逐年增大，一般消費品的比重逐年相对下降。从增长速度上看，18 种高級品 1956 年較 1955 年增长 50.09%，1957 年估計較 1956 年增长 71.69%；而 32 种一般商品逐年速度虽有增长，但較高級品为慢，1956 年較 1955 年增长 26.94%，而 1957 年估計較 1956 年增长 16.36%。从这 18 种高級商品中，表現人民生活的要求，在文化艺术生活方面的有收音机、

留声机、照像机、金笔、提琴、風琴、手風琴等，表現在穿着、裝飾方面的有手錶、鐘、皮鞋、口紅、香水、胭脂、全膠鞋、鉄壳水瓶等，另外，还有自行車、电風扇、縫紉机等。

但从 1957 年第一季市場的情况看，一方面由于全国开展增产节约运动，号召全国人民艰苦朴素，勤儉建国，另一方面由于国家採取各項緩和市場紧张的措施，如 1957 年全国各政府机关团体，由于貫徹执行中央关于开展增产节约运动的指示，在压缩 1957 年社会集团購買力方面，採取了一些有效的措施，因而在今年一季度里，五金、交电、文化用品、木器家具等一般公用商品供求状况开始緩和。另外，由于提倡艰苦朴素，自行車、收音机、手錶等高級消費品的銷售量也都比去年 4 季度有較大的下降。

4. 几种日用工業品城乡消費水平:

		消費水平 (个/百人)		
		合計	城市	乡村
搪瓷面盆:	1955年	1.079	5.12	0.71
	1956年	1.99	11.63	1.106
搪瓷口杯:	1955年	1.78	9.18	1.1
	1956年	3.63	21.7	1.97
膠鞋(双):	1955年	4.29	15.5	3.26
	1956年	6.41	38.7	3.45

註: 按四川省百貨公司分析的材料, 但由于銷售对象統計有出入, 故农村銷售量可能偏小。

根据重庆市和三台、銅梁、崇庆三县1955—1956年实际銷售量, 分析其消費水平是:

		消費水平 (平均每 100 人)	
		1955年	1956年
搪瓷面盆 (个)			
重庆市:		4.66	8.13
三个县:		0.835	1.22
搪瓷口杯 (个)			
重庆市:		5.81	11.1
三个县:		1.67	2.07
膠鞋 (双)			
重庆市:		33.1	54.3
三个县:		7.14	3.38

又以湖北省农民家計調查資料看, 調查 565 戶, 2,599 人, 主要商品購買量及其水平:

品 名	單位	調查戶合計	平均每百戶	平均每百人
全 膠 鞋	双	143	25.3	5.5
布面膠鞋	双	182	32.2	7
牙 膏	支	277	49.1	10.6
牙 刷	支	142	25.1	5.46
热 水 瓶	个	44	7.8	1.7
火 柴	合	21,906	4,408	958
皮 箱	个	7	1.24	0.269
搪瓷面盆	个	29	5.14	1.11
搪瓷口杯	个	15	2.65	0.577
手 电 筒	个	41	7.26	1.57
手 电 池	付	275	48.7	10.5

5. 从地区上看, 农民对日用工業品的消費水平也不一致, 以湖北和四川兩省比較, 从購買生活資料中买衣着、日用杂品、器皿、文娛用品四項支出, 湖北为 11.83 元, 比四川 8.02 元多 40%, 日用杂品一項的开支四川为 1 元, 湖北则为 2.08 元, 故表現在日用工業品的消費水平上兩省相距很大。

品 名	單 位	湖 北	四 川	四川为100, 湖北为四川的百分比
膠 鞋	双/100人	12.5	2.36	530
热水瓶	个/100人	1.7	0.198	859
搪瓷盆	个/100人	1.11	0.358	310
搪瓷杯	个/100人	0.577	0.318	181.5
牙 膏	支/100人	10.6	0.714	1480
牙 刷	支/100人	5.46	0.774	704
火 柴	合/100人	958	713	134
手电筒	个/100人	1.57	1.885	83.3
手 电 池	付/100人	10.5	18.5	56.8

三、日用工業品的产銷結合和購買力研究

1. 在第一个五年計劃期間, 輕工業的生产, 增長是很快的, 成績是很大的。全国日用品工業在第一个五年計劃期間內, 由于全体职工的積極努力, 輕工業总产值預計增長82%。从产品看, 增長1倍以上的有紙及紙板、膠鞋、自行車、鐘、計算机、鉛筆等; 增長在50%—100%之間的有輕革、皮鞋、陶瓷、搪瓷面盆、金笔、膠鞋等; 增長在50%以下的有搪瓷口杯、竹壳热水瓶、縫紉机、鋁鍋、打字机、鋼笔、火柴、重革、牙膏等。日用輕工業产品在第一个五年計劃期間的迅速增長, 这就基本上滿足了广大人民由于物質文化生活提高而对輕工業产品的需要。因此, 成績也是很大的。虽然如此, 但也有某些产品, 由于我們缺乏經驗和調查研究, 生产与銷售的安排不尽适应, 致發生过某些产品生产与銷售的脫节現象。如金、銅、鉛筆(下称三笔)、搪瓷制品、热水瓶等, 都有过这种情况。以自来水笔为例, 在 1952、1953 年期間, 当时由于抗美援朝, 消耗量有較大增長, 尤其私人工業的盲目發展, 停战后已呈現局部困难, 又經過 1954 年水灾, 商業庫存积压很大(按当时估計可銷一年多), 因而 1954 年、1955 年安排生产下降很猛, 1954 年較 1953 年減产43%, 而 1955 年又較 1954 年下降14%, 同时估計自来水笔銷售与生产必須到1957年甚至以后才能平衡, 事实上却已到 1955 年就开始增加起来, 对这种情况認識不足, 造成1955年減产过猛的一些損失。

2. 現在正是准备和編制第二个五年計劃的时候, 如果能够更多地来研究人民的需要, 是很必要的。我們必須看到: 由于广大人民物質文化生活提高以后, 对輕工業品的需要將越来越多。在今后几年內, 由于受農業原料生产的限制, 衣着、食品的供应有較大的增長是有一定的困难的, 因此, 社会購買力的增長部份, 主要將依靠日用工業品的增長得到适当的滿足, 而人民对这方面的要求也会越来越多。如紙張、皮革制品、陶瓷和玻璃等日用器皿, 和某些高級消費品(鐘錶、縫紉机、自行車、收音机、照像机、金笔

	商品生产量(%)			
	1953/1952	1954/1953	1955/1954	1956/1955
紙及紙板	114.8	121.3	111	126.1
膠 鞋	126.7	113.1	114.5	103.6
自來水筆	179	57.1	85.9	135.7
鉛 筆	183.7	116.2	78.1	172.1
自 行 車	206.2	108.6	126.2	162.2
鐘	201.6	188.6	140.6	209.1
縫紉機		123.1	55	118.3
火 柴	87.8	129.1	115.1	94.1
搪瓷面盆	148.4	154.9	134.5	81.7
搪瓷口杯	162.6	128.7	60.8	121.6
熱 水 瓶	216.9	123.6	121	91.1
牙 膏	122.2	109.8	88.9	104.5
鋼 精 鍋	190.2	136.9	79.7	60.1
球	240.8	85.9	76.3	116.7
謄寫臘紙		126.5	126.9	158.8
計 算 機	1052	570.3	161.6	208.7

等)就是这样。因此,在研究人民購買力的时候,必須看到这一趋势,这是做为長期計劃重要的一环。在研究購買力时,不仅要研究整个的消费水平和發展趋势,同时还要按不同地区、不同生活水平、不同消费对象来研究,这是因为我国人口众多,幅員广大,人

民的生活水平和生活習慣不同,因而需要不同。

研究購買力时要全面估算和典型調查結合起来,使我們的研究工作能够进一步做到深透,这样通过大量搜集材料,反复进行核算、对比,才能使我們研究結果接近于实际。

	商品零銷供应量(%)			
	1953/1952	1954/1953	1955/1954	1956/1955
紙及紙板	121.8	124.1	119.1	142.6
膠 鞋	211.6	114	83.7	151.3
自來水筆	113	114.2	131.3	167
鉛 筆	111	117.5	138.4	149.4
自 行 車	122.7	108.7	135.4	143.2
鐘	160	148.5	102	260
縫紉機	138	241.1	67.7	201.8
火 柴	106	115.6	99.1	106.1
搪瓷面盆	150	114.6	87.6	159.2
搪瓷口杯	106	99.9	95.4	190.5
熱 水 瓶	160	123.1	97.1	119.8
牙 膏	112	115	100	116.2
鋼 精 鍋	111.1	101	101	170.9
球	114	111	110	122.3
謄寫臘紙		127.1	126.4	158.8
計 算 機			83.8	209.6

有关輕工業生产管理中的两个問題

蕭 羣

計劃管理还是技术管理

1953年当我国第一个五年計劃开始的时候,我們曾經学习过苏联的有关管理工厂企业的經驗,在国营厂、地方国营厂和老合营厂中,从整頓原始記錄、推行作業計劃和生产調度制度到实行定額管理等,基本上推行了計劃管理的一套办法。从1954年、1955年当时情况看来,这些厂的生产管理工作,一般是进行得不錯的,国家計劃能够完成比較均衡。但在另一方面,随着企业計劃管理工作的加强,暴露了不少問題,其中特别是技术管理工作較差。因而有的單位,就扭轉矛头,拚命地抓技术管理,放松了进一步發展計劃管理工作。工厂企业是如此,某些工业领导机关也是如此。

我們輕工業的生产管理工作应从什么地方着手抓呢?对于这个問題,基本上有二种意見。一种認為:从計劃管理入手来抓是“教条”,要提高企业管理水平,必須加强技术管理;特别是当1956年中央提出提高产品质量、增加新品种这一工业生产方針以后,很多人片面地認為提高質量必須只是提高技术管理工作

的水平。还有一种認為:还是应该以加强計劃管理为主,他們不否認技术管理的重要性,但觉得以計劃管理为主体来进行較好。

上海过去有两个輕工业局,对于企业管理工作,在领导方法上有所不同。一輕局偏重于計劃管理的领导,二輕局偏重于技术管理的领导。从形式上来看,二輕局很重視技术工作,然而从效果上来看,將近二年時間,企业技术管理的基础工作,如所謂工业規程、技术檢查等,一般尚停留在口号上,形式主义較多,很多关键問題未能徹底解决。有几个地方国营厂,原来是一輕局管的,划到二輕局以后,二年以来,企业管理的水平,沒有显著的提高,相反的有个别的厂已从原有的計劃管理的基础上退后了。由于管理上缺乏核心,地方国营大众橡膠厂1956年以来計劃指标就完成得很不均衡。

計劃管理是整个企业管理工作中的核心,是工厂企业組織生产活动中的重要环节。不可能想像,一个缺乏計劃管理的大、中企业,会将国家的各項指标完成得很出色,而且能够經得起檢查。要是我們放松工

厂企业的计划管理工作不去研究，而一味的搞技术管理，这样做法将是主次不分，先后倒置，这是事实上证明了的。


实质上，企业的管理工作，也就是计划管理的问题，不过在进行计划管理工作的同时，要相适应地加强技术工作的领导罢了。这里所讲的相适应地加强技术工作的领导，是要求根据本企业、本单位的具体情况，根据计划管理中所发现的薄弱环节，有目的地加强技术工作。有的厂不看本企业的管理水平，盲目追求技术管理工作的时髦，或者形式上生搬硬套了一大套技术管理的词令，结果工人接受不了，工作做得不巩固，技术人员吃力不讨好，而厂的领导则更加忙乱。也有些工业公司，把技术管理工作的要求千篇一

律地向厂发号施令，不问对象，只要把报告讲得娓娓动听就行了。你们说，这样搞技术管理，会有什么结果。

因此，企业管理工作主要应该是首先抓牢计划管理一环，然后通过计划管理工作中暴露的一些薄弱环节，相适应地加强技术管理，再促进计划管理的更细致更健全地向前发展。

体制问题

工业生产管理的体制，实际上就是保证做好工厂企业管理工作的一项组织措施。它的目的是为了更进一步地加强计划管理，而不是削减计划管理。为了便于更好地组织计划生产，轻工业生产管理的体制，大概的面貌如下表：



从以上组织形式可以看出，我们轻工业的管理组织，只要有计划、技术、财务、人事、总务这五个科（室），基本上就能适应计划管理的要求。某些企业单位设立了許多科（室），看来每种工作都有人管，但是各科（室）在组织生产管理的活动中，对于以那些科（室）为核心，不够明确，相反的有些单位却混淆起来，因此划分职责范围将是一件比较不容易的事情。

按照企业生产计划管理的要求，划分出几个核心科（室），交给他们以较大的管理职权，才有可能更好地发挥职能科（室）的有关联系，才能适应计划管理不断发展的需要，而不是去限制、削弱我们管理水平的提高。

有人可能会问，为什么劳动工资、劳动调配、物

资供应、计划销售这些科（室）也属于计划性管理组织的范围中呢？这里要看它们单独存在对管理好处大呢？还是附属于计划性的组织机构好。从以往的情况来看，单独存在有它的缺点，从这些科（室）的工作来看，主要的是如何执行他们制订出来的劳动计划和物资供应计划等，而这些计划却是为生产管理服务的，是计划管理中不可缺少的组织部门之一。将这些部门附属于计划管理部门，对加强计划管理有很大帮助，对于产、供、销的平衡问题，可以取得更及时有效的协调和一致。这样将使工厂企业和工业管理领导机关，以计划工作为主体，以计划科（室）为核心，使计划科（室）成为工厂厂长和工业领导机关的一个很健全有力的参谋部。

目前产品檢驗工作存在什么問題?

重庆市第二工業局

編者按：重庆市第二工業局于今年5月間，按照現行产品标准或技术条件，抽查了造紙、搪瓷、膠鞋等四个厂的入庫成品，从而發現了产品檢驗工作方面存在的問題，然后加以改进，对于保証产品质量标准（技术条件）的貫徹执行有很大的作用。这一做法值得各地仿行。

为了进一步了解我局所屬各厂目前檢驗工作与产品质量的实际情况，特于今年5月間邀請重庆市商檢局，並組織重庆市橡膠工業厂际同工种竞赛評比小組，以及造紙等4个厂的檢驗人員，選擇招貼紙等7种主要产品，按照現行的产品质量标准或技术条件，採用重点研究比較、抽查成品的方法，找出其存在的問題，据以提出改进檢驗工作的意見，从而督促各厂加强这方面的工作，提高产品质量。

在做法上，是通过抽查入庫的成品来貫徹产品质量标准的执行情况，找出成品质量与檢驗工作方面的問題，並与外区产品重点研究对比。这次是試点性的工作，因缺乏經驗，並受到人力和设备条件的限制，只是偏重于外观指标的研究抽查，而对于內在方面如物理化学指标，只有少数产品进行过研究与抽查，現在所暴露出来的問題，还不能說明产品质量的全貌。

对比后的情况

通过这次抽查的結果，可以看出目前产品质量上存在着許多严重問題。我們現在一般厂质量报表中所統計的合格率、等級率与实际产品的质量是不够吻合的，並且距离很远。在未檢查以前，总觉得問題不大；就是在檢查后，也还有些人抱着怀疑态度，認為檢查严了，認為中央标准高了，不切合实际；並認為外区产品还是与我們差不多。但經過檢查外区产品后，我們才猛醒了过来，才知道不正視产品质量的严重性。为了維護既有产品的信誉，对这种思想如不即时加以糾正，其所造成的后果，那就不堪設想。由这次檢查4个厂的产品来看，証明以前质量統計报表上的合格率、等級率不能反应真实情况。現將檢查情况，按厂的产品分列，並簡要說明如表1、表2、表3。

表1是我們在5月分內，前后与造紙厂檢驗人員共同研究抽查防潮紙2令、招貼紙4令、打字紙3令，採取每張詳細檢查研究的方法，結果暴露出来的問題是較严重的，其中以防潮紙、招貼紙降等較为严重，防潮紙降等竟高达61.2%，低的13%；招貼紙降等

1. 造紙厂产品外观斑点的檢查前后对比表：

令重 (公斤)	品名	檢查前 情况		檢 查 后 情 况			降等 %
		張数	品質	保持原 級張数	降等原因及数量		
					斑 点	張数	
30	防潮紙	500	合格	194	厚而卷曲、原紙不 勻、上油不勻等	306	61.2
30	防潮紙	500	合格	435	油污、起綫条等	65	13
25	招貼紙	500	合格	388	缺角、白度、厚度 不够等	112	22.4
25	招貼紙	500	合格	250	白度不够、均匀度 差等	250	50
25	招貼紙	500	合格	423	边起皺、洞眼、起 漿条等	77	15.4
25	招貼紙	500	合格	485	边起皺	15	3
12	打字紙	500	合格	497	边花乱、水路紋等	3	0.6
12	打字紙	500	合格	496	边破	4	0.8
12	打字紙	500	合格	489	破乱、边缺等	11	2.2

高达50%，低的3%。其次打字紙品質比較好些，但也存在有問題，降等的高的2.2%，低的0.6%。

2. 搪瓷厂产品外观斑点的檢查前后对比表：

花 色	品名	厂自檢 等級		檢 查 后 情 况			降級 %
		个数	品質	保持 原級 个数	降等原因及数量		
					斑 点	个数	
34 公分 白底双花	面盆	50	甲級	47	边缘悶筋、花絲、 水印等	3	6
34 公分 彩底双花	面盆	50	甲級	47	異色 粉塊、边不 平、燒生等	3	6
12 公分 白底机花	口杯	100	甲級	93	边子与把子拉伤 露鉄、滾边不齐、底 粉紋路深、痕較大、 把內汽泡露鉄等	7	7

由上表看来，中央規定的降等級漏檢率为5%，而这次抽查結果实际超过規定漏檢率1—2%之間，所

以降級的产品只是由甲級降为乙級。其次，物理化学指标如耐酸与耐碱、含鉛与含錫、耐热、密着等，按中央指标与檢驗方法檢驗均能合格，这是比較好的，

耐酸指标原系不合格的，自5月20日以后使用耐酸白瓷粉，才达到耐酸指标。

3. 中南、利华厂长統布面膠鞋与外区（天津双錢牌、沈陽进步牌、上海回力牌）产品
等級品率，抽查外观疵点前后对比表：

厂名及品名	厂自檢等級(只)		复檢后等級(只)						复檢等級品率(%)					
	合計	一等品	合計	合格品				等外品	合計	合格品				等外品
				小計	一等	二等	三等			小計	一等	二等	三等	
重慶中南長統布面膠鞋	30	30	30	10	—	1	9	20	100	33.33	—	3.33	30	66.67
重慶利華長統布面膠鞋	30	30	30	13	—	4	9	17	100	43.33	—	13.33	30	56.67
天津双錢長統布面膠鞋	20	20	20	19	3	8	8	1	100	95	15	40	40	5
沈陽进步長統布面膠鞋	20	20	20	17	4	9	4	3	100	85	20	45	20	15
上海回力長統布面膠鞋	20	20	20	19	10	5	4	1	100	95	50	25	20	5

註：重慶中南系1957年5月分产品 重慶利華系1957年5月分产品 天津双錢系1956年12月产品

沈陽进步系1956年11月产品 上海回力系1957年2月分产品

該兩厂产品与外区产品（重慶商業部門倉庫所存商品）对比檢查，系組織重慶市橡膠工業膠鞋厂际同工种竞赛評比小組按中央标准进行檢查的。由上表的情况看来，虽然外区产品生产時間比我們早得多，而質量却比我們現在的产品好得多，从实际达到标准的情况比較，長統布面膠鞋合格率天津双錢牌与上海回力牌均达到95%，沈陽进步牌亦达到85%。一、二等品率且佔了絕大多數，如回力牌达到75%，进步牌达到65%，双錢牌亦达到55%；等外品率只有5—15%之間。而中南、利華牌一等品均無，二等品率也很少，中南只有3.33%，利華13.33%。三等品率，中南、利華各30%，而等外品中南佔66.67%，利華佔56.67%。从这次檢查研究結果，利華与中南都是严重的，希望該兩厂虛心的學習，並共同努力，互相帮助，共同提高，迎头赶上先进水平。

从这次抽查来看，外区3个厂貫徹中央質量标准是很認真的，几乎所有的厂鞋帮都很清潔，針碼也达到了要求，跳針、跳線極少，綫路整齐均匀。为了解决沿条不齐的問題，他們採取了內外沿条一次出片；並基本上消灭了大底汽泡和沿条不齐，做到了大底平正，沿条整齐。进步与回力牌的沿条各有其特点，都是大家所称道的，同时他們还做到了不脫齿無汽泡消灭了疙瘩等毛病。

不但如此，还可以看出外区在不断从事改进和提高。例如以往外区膠鞋較瘦小，現在已改进了。特別他們都在創造性地改进設計，注意式样美觀。正如百貨公司銷售人員反映顧客意見說：“外区厂（原广州球

鞋不如重慶的，現在已赶上我們了）的球鞋質量好，重慶的球鞋土里土氣，式样不好也不丰满，沿条和布的配色很不調和，又疙疙瘩瘩的，鞋統蓋不住螺絲骨（踝骨），舌头短而小，結好帶子看得見肉，头子打小了，一穿就脹破了。……”

由此可見，外区厂能認真貫徹中央标准，作出很大的成績。我們厂則認為貫徹不了，說中央标准过高。外区厂繼續改进，我們重慶則自滿停滯，認為好銷，差不多了。所有这些，正好成了鮮明的对比。这些思想都严重地妨碍了質量的提高，值得我們各厂今后注意。

这次4个厂的产品檢查研究結果，均存在着不同程度的問題，比較起来抽查厂情况較好些，这不是偶然的，是有其原因的：

(1) 曾数次組織工人學習、表演操作規程与崗位操作法，並进行过考試与公布成績等一系列工作，使工人对掌握操作方法有了基础。

(2) 質量分析會議。自去年11月（曾間断过）实行以来，每日（現在改为每隔一日）傍晚下班前半小时举行質量分析會議，由技术檢驗股長主持，檢驗員工、車間主任、值班技术員、生产組長和調度員等参加，研究当日与前日的質量情况，分析操作方法与形成斑点的原因以及第二天如何糾正产生的斑点。对較重大的問題，組織專人研究解决。

(3) 公布質量情况。每天公布品質等級变化与存在的斑点。此外青年監督崗經常在車間掛警鐘板，提出斑点原因与問題，囑該班重視改进，还掛斑点实样

等。通过这些方式引起羣众的重視，对促成及时解决疵点起了一定的作用。

(4) 檢驗員工变动不大，一般均有一年以上工作時間，檢驗的崗位業務較熟悉，並建立了檢驗員每天抽查檢驗工漏檢率的制度，加强了檢驗工的責任感。

(5) 半制品标准已制訂了，檢驗人員、工人均學習过，質量的保証有了一定羣众基础。

这个厂关于質量工作上做了这些工作，我們認為这些作法是对的。但該厂仍应深入研究坚决貫徹，不断提高这些工作的質量。

产生問題的原因

通过这次重点检查研究，所提出来的問題，应该引起各級領導与全体职工的重視，否則將會帶來更严重的社会性浪費。为什么会造成以上那些問題呢？主要关键在于領導人員重視產量而不甚重視产品的質量，放松了檢驗工作的領導。概括的說，我們認為自1956年开展質量优良运动后已取得了一些成績，这样就产生了不同程度的自滿情緒，再加之 1956 年以来产品是供不应求，商業部門的要求也有所放松，甚至有的厂認為不管怎样坏总有人要，这是我們的致命伤。現綜合为如下几个方面：

1. 領導不重視檢驗工作，在人員的配备上，把老、弱、病、临时工、家屬、學工等分配搞檢驗工作。这些現象並不是个别的，如中南厂檢驗鞋帮的女工患長期性眼病，却也担任需要眼力的檢驗工作，她反映請求調工作不准許，只好馬虎过去，不能起到監督作用。檢驗球胆的檢驗工陈远耀，車間主任另調了工作，技术檢驗科还不知道。勞工科調派檢驗工做了几天其他工作，檢驗組長还不知道，形成無人檢驗。其次中南、造紙等厂均有以家屬、學工担任檢驗組檢驗性質的工作。还有一般較普遍的現象，女同志怀孕六、七个月就調做檢驗工作。总之，檢驗部門人員流动性大，業務不够熟悉是它的特点，这些情况如不适当改善，檢驗工作的質量是难于提高的，經常漏檢、錯檢、檢驗不严，使檢驗工作流于形式，不能起到監督作用。一些厂檢驗人員的工作得不到支持，上下受气，領導对檢驗人員空談要求保証質量，对工人的态度則是迁就、容忍。

2. 对檢驗人員一般工厂是多头領導，有些厂檢驗工是由科（股）与車間領導；有的是行政由車間領導，業務是科（股）領導。不論在名义上如何明确屬那一部門領導，而實質上基層檢驗人員大多数是由車間領導，由車間指揮，所以檢驗工作沒有独立性，更不能按檢驗原則办事，受各方面的牽制。如中南橡膠厂 6 月 6 日檢驗人員座談会上反映：我們到底有好多檢驗工，技术檢驗科長是不知道的。明文規定是屬檢

驗科領導，而实际車間也領導一些，有时勞工科不得技术檢驗科同意，也直接調派檢驗工的工作。有的反映說，我們做了三、四个月的檢驗工作，到底屬誰領導是不明确的，迫切要求學習檢驗業務也得不到解决。像这些混乱情况应速改变，以利檢驗工作。

3. 在檢驗工具与实样方面，質量要求逐漸提高了，而現在一般厂儀器工具与实样还远远不能滿足工作的要求。如中南、利华厂膠鞋磨耗是檢驗球鞋寿命長短的主要指标，自己仿造（这种精神是好的，各厂应鼓励仿造）一部磨耗机，但正确程度有問題，还没有得到徹底解决，因此对配方与節約生膠保証耐穿程度上是心中無數。其次是膠鞋的实样与尺子，这是可能办得到的，但均沒有办到，不能滿足檢驗工的要求。工作無准繩，造成檢驗工作的質量差，这是不無原因的。

4. 缺乏半成品标准与檢驗規程，一般厂仍停留在成品檢驗，对中央标准与局頒發技术条件以及檢驗方法，一般厂未很好組織學習，沒有羣众基础。对制訂半成品标准与半制品檢驗規程还仅是少数厂开始引起重視，但是真正有具体行动的厂並不多，因此，在产品制造过程中，沒有开展处处設防与把關口的工作，最后造成既成事实，消極办法就是降等、返工、報廢，給企業帶來很大損失。我們應該組織力量迅速扭轉这种被动現象，这是一个复杂、細致而艰巨的工作，我們一定要树立这种指导思想。

5. 缺乏檢查、監督網。羣众性的監督，是保証产品质量的关键，我們对这点認識不足，以为产品质量是檢驗部門的事，对生产工人的自檢、互檢是檢驗制度中的一个不可分割的主要組成部分体会不够。其次現在还有一种不好的現象，就是如何混过檢驗的一关就算万事大吉，尽量找原因不降等，不返工、不報廢。这是啥指导思想呢？听說是怕造成浪費，怕完不成国家計劃，就理直气壯地不执行产品质量标准，固然这是个別現象，但此風却不可長。

今后怎样办

針對以上所暴露出来的問題，現提出一些初步解决意見如后：

1. 檢驗机构与工作独立性問題。已經与技术科（股）合併者暫不改变，如与生产計劃科（股）合併，各厂应速分开，檢驗工不論行政与業務均應屬檢驗部門領導，应逐步担任起監督工人操作执行情况的任務。

2. 檢驗人員应固定並应加强業務學習。檢驗人員工作应尽量少变动，或者变动面不大，檢驗員工任免必須經厂部檢驗部門負責人同意。其次檢驗人員新参加工作时，必須先學習崗位業務，經考試合格后方能担任檢驗工作，平常也应定期學習業務，並定期考

試(局也可以抽考)。領導應重視質量,不要只停留在口頭上,遇着具體解決質量問題時絕不應遷就產量,此外應經常對職工進行質量教育,明確檢驗工作的重要性和重要性,消除職工對檢驗部門不必要的矛盾。

3. 檢驗儀器與實樣問題。各廠必須結合具體情況盡最大努力辦到,設法滿足檢驗人員的需要和勞動保護的要求,以發揮其作用。

4. 廠黨、政、工、團應組織力量定期檢查檢驗工作的執行情況。每季度或不定期地組織黨、政、工、團會同檢驗部門以及有關人員深入倉庫按產品質量標準檢驗自己的產品,與先進產品(商業部門倉庫商品)品質情況進行對比,針對檢查出來的問題,提出解決的措施工案,分清生產部門與檢驗部門的職責,督促限期改進。第一次各廠自己檢查,必須於7月底前檢查完畢。應於8月5日前將檢查的資料與改進方案一道報局,以便今後按方案檢查工作。

5. 生產工人要熟悉崗位操作法。要使每個生產工人學習崗位操作法,使其知道每一操作的意義與作用,並定期舉行考試制度,評定成績好壞(應結合具體製品成績)。此外還必須在半成品製造過程中建立自檢與互檢制度,實行羣眾監督質量,為檢驗人員進行專門檢驗打下基礎,成為羣眾性檢查網,我們的產品質量才能得到保證。

6. 產、質量獎勵應相提並重。實行計件工資生產的工人,應限期將質量指標納入計件工資方案內,計時的生產工人,如建立有獎勵制度,必須產、質量獎並重,糾正職工重產輕質的思想。

7. 制訂或修訂產量定額時,必須注意有否相應的新的操作方法與技術措施,不能盲目提高產量定額,在制訂過程中應與生產計劃部門、技術檢驗部門密切配合,認真研究趨於一致,方能確定。

兩個新合營小廠的企業管理工作

天津市印刷製品工業公司辦公室

基本概況

立記紙盒廠和瑞記紙盒廠是兩個產品品種複雜、規模不大的新合營廠。其中立記紙盒廠是由4個小廠經改組規劃而組成,併為一個基點廠和兩個廠外分廠。其管理形式為統一管理、獨立經營、單獨生產、各計盈虧。在生產上沒有劃分車間、工段,小組為生產單位。全廠有6個生產小組,除一個機器組外,余均為手工組。管理上在廠長(共5人,包括分廠長2人)下設生產經營、財務兩個組和統計、安技二員,並設有生產管理員1人,在主管生產廠長的直接領導下,負責對各生產小組分配任務、調配活件和人員、指導生產的工作。

該廠自改組以來,推行了一些制度,在管理上劃分了職責範圍,建立了考勤、原材料收發領用、費用開支計劃、廠長碰頭會、政工團聯系會、生產經營每日碰頭會等制度,在生產上建立了原始記錄、互相檢驗和小組生產會議等制度。

瑞記紙盒廠是由兩個廠經過1956年年底改組規劃合併組成。改組後,廠內設有車間、工段,基層的生產單位為小組。全廠共有6個小組,小組的劃分是採取按生產過程順次流水形式,生產任務由負責生產的廠長直接分配給小組,小組長再進行分配組內每個人的工作。在管理上沒有股、組職能機構,廠長(共

3人)下設統計、會計、人事、業務4員,具體工作由職能人員負責。

該廠也在改組以後建立了一些制度,管理上明確了干部的分工,劃清了職責範圍,建立了半月一次的廠務會和每週一次的生計組長碰頭會及考勤等制度。生產上建立了下工序檢查上工序的層層檢驗和操作要點、小組生產會議和原始記錄等制度。

管理工作上的特點

(一) 抓住生產環節。該兩廠產品品種較為複雜,同時大批活件不多,生產品種經常變換。由於品種複雜,在安排生產時,就要根據規定的交活日期和產品生產週期,來作細致的考慮。由於活件零星,就需要經常向生產小組分配活件,還要在分配活件時按照小組的技術條件和生產能力來適當地加以安排。如果活件安排恰當,就能使產品按期出廠,按期完成計劃;如果安排的不恰當,就要使生產混亂,不能按期完成計劃。因此就需要有掌握一定的技術經驗、熟悉全廠生產過程和設備能力以及產品質量要求、了解生產小組具體情況的干部來擔任。該兩廠針對這一生產環節,就確定由原來曾經擔任過這些工作的私方副廠長來負責生產工作(立記根據工作需要,另配備了一名生產管理員,協助副廠長工作)。這樣的生產副廠長,對生產中的工作和問題,有權處理和決定。他們

的工作方法是：在業務員承攬活件后，把登記卡片轉交副廠長，副廠長根據交活日期和活件技術條件的要求，加以排隊，逐一地分配到小組進行生產。生產副廠長就在生產車間內工作，對各小組的生產進度和生產情況心中有數，因而都是在上一批產品即將完成的時候把下一批任務佈置下去。這樣，就使得生產能夠銜接，縮短了停工等任務的時間；同時對生產過程中發生的問題也能及時地就地解決。另外這兩個廠還建立了製造憑單制度，在製造憑單上，對活件的尺寸、規格、質量、用料等都有了詳細的說明，它隨着活件經過各個小組，作為各小組在生產上的根據，同時也為統計、會計的核算打下基礎。

(二) 抓住計劃環節。在執行計劃過程中，經常地檢查計劃執行的情況，分析計劃完成與否的原因，鞏固優點，及時解決缺點和問題，以保證按時完成國家計劃，這是該兩廠管理工作中的特點之一。其中以立記紙盒廠做得較好。該廠有定期的檢查、分析計劃完成情況的工作制度，廠長、分廠長、統計員每十天共同對本旬計劃執行情況進行分析、檢查，並在每半月一次的廠務會議上把分析、檢查出來的情况列為一項主要議程來研究。各管理小組（員）也共同全面分析計劃完成情況，對檢查出來的存在問題，分別地設法解決。同時該廠還利用原始記錄，按期考核公佈各小組和個人的計劃完成情況，從而刺激了工人的生產熱情。此外該廠還在每月下旬編制下月作業計劃時，將活件情況作一大體估計，衡量是否能滿足生產需要，如任務有餘，就研究調入下月的生產計劃，如任務不足，就要加強供銷工作，爭取承攬活件，滿足生產需要。

(三) 合理使用幹部。該兩廠在管理工作上的另一特點是合理使用幹部，根據幹部的特長，給予一定的兼職工作，明確分工，強調合作。兩廠規模都較小，實行專人專職，就將浪費人力，因此該兩廠對幹部的分工，都採取了從實際工作需要出發，因事設人，除給予充分時間完成所擔任的主要職務外，還根據幹部的特長，適當地分配以一定的兼職工作。在瑞記紙盒廠，會計員兼任發貨工作辦理發貨手續；統計員兼管倉庫收料、發料和材料卡片；人事工薪員兼辦日常行政工作；業務員除承攬活件外，還負責原料供應工作。立記紙盒廠也如此，人事工薪員兼統計和文書工作；安技員兼質量檢驗和日常行政工作，等等。由於工作分配得頗為恰當，因而幹部在完成工作任務上都較為圓滿、正常。更由於每一幹部都有兼職，就相對地樹立了整體觀念，不是單純從本职工作出發。同時這樣也充分發揮了幹部的積極性，並節約了幹部。

(四) 政、工、團密切配合。該兩廠行政、工會、

共青團（無黨組織）互相支持、密切配合這一工作做得較好，從而能夠步調一致，共同推動工作前進。立記紙盒廠有定期的聯系制度，每星期一上午政、工、團負責人碰頭，檢查上一週工作的進度和問題，根據月工作計劃的要求，安排本週工作，分頭負責，共同配合。因而能夠統一步調，行動上是一致的，在日常工作上做到了共同協商互相支持。該廠行政不僅是單純地依靠工會和共青團來配合工作，同時還對工會和共青團工作給予大力支持，因而政、工、團的關係是融洽的，有利於貫徹工作和推動工作。該兩廠在政治思想工作上也抓得較緊，在教育工作上採取多鼓勵、少批評的辦法，啟發其覺悟。公方廠長工作作風艱苦，生活樸素，經常深入車間，定期和羣眾一起參加體力勞動，關心職工的疾苦，隨時處理職工的合理化建議，在羣眾中威信高，影響很好，再加以經常進行政治思想工作，因而職工情緒飽滿。

幾點體會

從立記紙盒廠、瑞記紙盒廠的管理經驗里，我們体会到新合營中、小型廠在日常管理工作上，除建立一些簡單易行的管理制度外，主要是抓以下四項工作：

1. 抓計劃。主要抓住產值、利潤兩項計劃，應規定定期檢查的制度（檢查時間是按週或按旬，可結合廠內情況條件確定），分析完成與不能完成的原因，採取措施，保證計劃的完成。在抓產值計劃上，對全廠範圍應控制產值，對車間應控制產量。在抓利潤計劃上，應控制應收帳款，規定收回期限和定額，加速資金週轉；同時要嚴格掌握開支計劃，控制開支，並大力研究利用下腳廢料，以降低成本，增加利潤。

2. 抓生產。這項工作應注意結合原企業的經營管理的特点，利用原有特点中的一切有利的因素。但也應考慮建立、健全一些新的制度和辦法。

3. 抓質量。在生產過程中，應加強半成品的檢驗工作，可採取工序之間的層層互相檢驗制，對成品應規定一定的質量標準（應由簡到繁），由專職或兼職檢驗員抽查。並應加強技術研究工作，可採用技術研究組形式，對每一時期產品質量情況進行研究分析，針對技術上存在的關鍵問題，用羣醫會診的辦法研究改進措施。

4. 抓思想。在黨的統一領導下，黨、政、工、團分工負責，密切配合，是推動各項工作的重要保障。應有經常的聯系制度，按期對企業的工作進行研究和安排，明確分工，互相配合，以取得行動步調的一致。這是基礎，然後才能加強經常的政治思想工作。

生产工人工資等級制度

李慕潔 郭 暉

工資制度是体现“按劳付酬”原則、保证合理分配工資的具体措施，只有实现“按劳付酬”的原則，才能發揮工資对职工劳动積極性的物質鼓励作用，促进职工努力提高文化、技术水平，促进提高劳动生产率。

工人工資等級制度，是規定工人工資标准的一种制度，是体现国家对生产工人工資制度的主体，它由工資率、工資等級表和技术等級标准，三个基本因素構成的。

工資等級制度，是貫徹“按劳付酬”原則的基础：

(一)它区别了繁重劳动与輕易劳动，熟練劳动与非熟練劳动，有力地反对了平均主义思想。工資等級制度，就是按工人技术的熟練程度，把工資划分为不同的等級，等級与等級之間，要保持一定的距离，对繁重的劳动給予較高的工資率。

(二)它决定了产业之間、地区之間、企业之間、工作之間的工資合理关系，以促使劳动力的固定，發揮工人的力量，不断地推动生产向前發展。

(三)它刺激了工人，使之願意由計时工資制改为計件工資制，因为工資等級制度为計件工人規定了較高的工資率，从而使計时工人願意改为計件工資制。

(四)它是正确地計算工資的基础，因为大部工資基金，都是通过工資等級制度来支付的。如計时工人的工資，計件工人的工資，各种獎勵和津貼，以及各种特殊工資（加班加点、請假、停工等），都是根据工資等級制度中的工資标准來計算的。

几年来，根据国家“在發展生产、提高劳动生产率的基础上，逐步改善职工生活”的方針，輕工業部所屬造紙、日用橡膠企业，对工資制度存在的問題，曾先后进行过改革或調整，初步地建立了“按劳付酬”的工資制度，提高了职工的工資水平，这对于鼓励职工學習業務技术，提高劳动生产率和工作效率，都起了積極的作用。但在过去几年中，有时由于工資工作沒有赶上生产發展的需要，在工作中存在着不少問題。如：在工資制度上，不够統一合理，虽然国营企业和部份公私合营企业都先后实行了等級工資制，但工資标准不統一。据造紙工業局所屬企业統計，制漿和造紙工人共有 21 种不同的工資率（貨幣数），制漿、造紙工人的工資系数，最高是 2.87 倍，最低是 2.45

倍。少数企业机电工人与生产工人，实行着同一的工資标准；东北六个造紙厂的制漿与造紙工人，分别执行着两个工資标准，制漿工人比造紙工人一級工資率高 11.4%。在原来确定各厂工資标准时，也沒有充分考虑大小厂之間，先进设备与陈旧设备之間的工人工資标准应有的差别，随着生产的發展，生产技术条件的变化，和工人文化、技术水平的提高，造紙企业原有的工人技术等級标准，也远远落后于生产的發展，又兼沒有根据机器设备大小和产品工种不同，区分工資等級，內容也不够完善，对工种的“应知”“应会”的要求，不够合适，故不能依此来进行考工升級。个别新公私合营企业，从未进行过工資改革，現行工資水平偏高，制度較乱，等級多，級差小，同工不同酬，輕重倒置等現象仍很严重。在 1956 年下半年，輕工業部遵照国务院关于工資改革的决定，在部屬国营、公私合营工业企业中，进行了工資改革工作，这次工資改革的目的之一，就是要統一造紙、橡膠工人的工資等級制度，适当扩大和改进等級系数，改进制漿与造紙工人、生产与輔助工人的工資关系，制定和修改統一的工人技术等級标准，按照新的技术等級标准，进行工人升級工作。

現在我們就工資改革后新的工資等級制度，根据其三个組成要素，分別介紹如下：

1. 工資率（工資标准）：什么是工資率？工資率又称工資标准。它是單位時間中劳动報酬的數額，在工資工作中，是最重要的問題，它如同八卦中的太極一樣。

輕工業部所屬企业規定的工資率，为了便于衡量各产业工資关系和整个工資水平，在工資等級制度中，确定的數額为月工資率，在計算工資單价或在進行計算、扣除各种工資和工資加成时採用。日工資率，等于月工資率除以全月法定工作日數。例如：某造紙厂一級工人的月工資率为 31 元，則日工資率是：

$$\frac{31}{25.5} = 1.22 \text{ 元}$$

所謂法定工作日數，就是从一年 365 天中，減去 52 个星期日和 7 天的法定假日，然后以 12 个月去除，

即得：

$$\frac{365 - (52 + 7)}{12} = 25.5 \text{ 天}$$

造紙和膠鞋企業，根據規定計算的工資率，按一年中平均每月的工作日數來計算，從實際中体会到它的好處是：

(一) 便于經濟核算，使成本計算更加準確、切實。

(二) 可以簡化會計上計算的繁複手續。

(三) 實行計件工資制的工人的計件單價固定。

(四) 從全年計算，這種平均的算法是合理的。

小時工資率，等于日工資率除以每日法定工作時間。輕工業部規定的工作時間為 8 小時工作制，如按上例，小時工資率為：

$$\frac{1.22}{8} = 0.15 \text{ 元}$$

工資率，是整个工資等級制度中的一个重要問題，也是一个基本要素，工資率的确是一件复杂的工作，既要付合“按劳付酬”的原則，又要照顧各方面的实际情况，因此，輕工業部便根据不同地区、不同企業、不同工作，确定了不同的工資率。在决定工資率时，主要考虑了以下几个原則：

(一) 根据輕工業部所屬工業部門、企業和不同的工种的重要性的技术复杂程度，規定工資率。

根据輕工業部直屬的兩個行業，造紙与日用橡膠，在国民經济中的重要性不同，在决定工資率时，分別予以考虑。如：造紙企業的設備和技术，較之一般膠鞋厂复杂，因此，在同一地区，同一規模的企業，造紙厂高于膠鞋厂。对于企業之間，也分別規模大小，技术装备的先进与落后，規定了不同的工資率，如規模大、产量任务大、技术装备先进的佳木斯造紙厂、吉林造紙厂等，則高于一般的小厂。工种之間，为了易于固定，在輕工業部門工作的机器修理和电力工人，以及与机械、电力工業部門工作的工人之間的工資水平保持平衡，确定了这些輔助工人高于基本生

产工人。

(二) 根据地区的条件和物价因素來規定工資率。

輕工業部所屬企業的工資率，按地区的不同而有区别，对于物价較高的地区和偏僻地区，規定較高的工資率，如广州高物价地区的企業，則高于西南低物价地区的企業。

(三) 根据劳动条件工資水平和生活方式的不同規定工資率。

对于原来工資水平較高的地区，照顧其历史的因素，在工資改革中，沒有予以降低，反而有所增加；虽然設備陈旧、規模小、技术水平不高，但也規定了較高的工資率，如上海等地区的企業。在同一企業之內，对于計时工人和計件工人，規定不同的工資率。輕工業部規定計件工資率高于計时工資率 5~6%。

例如：在 1956 年造紙和日用橡膠工人，一級和八級的月計时工資标准，按其重要性、技术复杂程度、所在地区的条件和照顧到工資現狀，規定了不同的工資率。可参看下表：

計时月工資标准 (元)

項目	一 級	八 級	適用 企 業
制漿工人	31.00	88.35	安來造紙厂
	32.00	91.20	石靛造紙厂
	37.00	105.45	广州造紙厂
造紙工人	29.00	82.65	太原造紙厂
	30.00	85.50	北京造紙厂
	30.50	86.93	沈陽造紙厂
	31.00	88.35	吉林造紙厂
	32.00	91.20	佳木斯造紙厂
	36.50	104.03	广州造紙厂
	38.00	108.30	上海利華造紙厂
日用橡膠工人	28.00	75.60	橡膠十二厂
	30.00	81.00	橡膠八厂

現在以所屬国营某造紙厂为例，說明根据各工种劳动条件、技术复杂程度不同，各工种有不同的工資率。可参看下表：

等級數目 标准別	一	二	三	四	五	六	七	八
制漿工人計时标准	32.00	37.16	43.20	50.24	58.24	67.40	78.40	91.20
制漿工人計件标准	33.60	39.02	45.36	52.75	61.15	70.89	82.32	95.76
造紙工人計时标准	31.00	36.00	41.85	48.67	56.42	65.41	75.95	88.35
造紙工人計件标准	32.55	37.80	43.94	51.10	59.20	68.58	79.75	92.76
机电工人計时标准	33.00	38.61	45.18	52.87	61.84	72.37	84.68	99.00
机电工人計件标准	34.65	40.54	47.44	55.51	64.93	75.98	88.91	103.95
制材工人計时标准	32.00	37.40	43.80	51.30	60.00	70.20	82.16	96.00
制材工人計件标准	33.60	39.27	45.99	53.86	63.00	73.71	86.26	100.80

从上述表格中，說明了工資率如何照顧工作的重要性和复杂性，以及工人的技术熟練程度等。

通过工資改革，企業中的机电工人，过去与生产工人执行同一工資标准的，为了和机电工人間的工資关系取得平衡以便吸收和固定他們，改按同一地区机械、电力部門的中等工資标准执行。制漿工人与造紙工人的工資关系，得到了进一步的調整，縮短了制漿与造紙工人同等級工資間的差距。如东北地区制漿8級工人的工資标准，原較同級造紙工人高 13.97 元，現仅高 2.85 元，为今后造紙、制漿工人逐步采用統一的工資率准备了条件。

2. 工資等級表：所謂工資等級表，是由工資等級数和等級系数組成的。等級的数目，决定了本部門內工人工資标准應該划分为若干等級。等級系数，決定各級工資标准为一級工資标准的几倍。此外，为了把各級系数間的差額定得合理和富于物質鼓励作用，还利用級差百分比。在造紙、日用橡膠企業中，等級数目采用了八級制，級差百分数采用了平均累进的系

数。

工資改革后，造紙、日用橡膠系統的工人，均执行了統一的工資等級表。造紙業多数企業采用1:2.85 倍的工資系数，日用橡膠一律採用了 1:2.7 的倍数。这样，一般的改善了低級工人与高級工人的工資关系。

在制定生产工人工資等級表时，考虑了以下几个基本条件。

(一)生产的性質，即工作的多样性，技术复杂程度和工人的熟練程度，因为，它决定着复杂劳动与簡單劳动之間工資的比例关系。

(二)对工人努力提高熟練程度和工作質量，應該起到物質鼓励作用。

(三)現行的工資状况和国家批准的工資基金的数額。

例如：造紙工業企業生产工人的工資等級表如下：

等級数目	一	二	三	四	五	六	七	八
系数	1.00	1.16	1.35	1.57	1.82	2.11	2.45	2.85
級差 %	—	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1

日用橡膠工業企業生产工人的工資等級表如下：

等級数目	一	二	三	四	五	六	七	八
系数	1.00	1.15	1.32	1.52	1.76	2.02	2.33	2.70
級差 %	—	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2

这种系数，虽然比級差百分数遞增累进的系数刺激作用稍差，但是，它可以节省工資基金，級与級之間的距离仍然不小，所以仍有相当大的鼓励作用。基本上照顧了各等級工人的熟練程度，同时这种系数也比较容易計算。

在日用橡膠企業中，1956 年工資改革时，某些企業感到这样的工資等級表等級数目太少，差距太大，不能完全适应其生产特点和劳动組織的需要，等級之間的距离，似嫌过大，採用了一种輔助性質的过渡的工資等級表，即从 2 級以后至 6 級間，加 4 个半級，形成 12 个等級，等級数目增加了，差距也相当的縮小。

3. 技术等級标准：技术等級标准，是規定工人以及其工作的技术熟練等級的参考材料。其中包括各种工种，各种熟練程度工人的生产要求，以及为他們

所規定的技术等級。

在制訂上述技术等級标准时，一般地考虑了以下三个原則：

(一)根据工作的技术复杂程度、責任大小、劳动强度，以及劳动組織上的特殊要求，来划分技术等級。

(二)符合現有生产技术水平和生产知識的具体条件。

(三)鼓励工人提高自己的熟練程度和丰富自己的知識。

技术等級标准的内容，一般是規定“应知”、“应会”和“工作实例”。而国营造紙企業系联动机生产，工人主要是看管机器設備，因此，工人的熟練等級，不是完全反映在制做某种产品上，而是反映在担任生产过程中的一定崗位，所以没有規定“工作实例”而是

規定了“職責”；日用橡膠工業，技術工人技術等級標準，僅僅規定了“應知”、“應會”兩項要求。

在“職責”部份中，主要規定每一工種的工作責任工作關係和主要的任務，如：對工長則規定領導工組，按照工藝規程進行生產，掌握某一生產過程，監督檢查設備正常運轉，保證完成質量合格的任務。對助手則規定在工長領導下，負責某項具體的操作。

在“應知”部份中，規定某一種工人的知識水平，如：應該知曉本崗位生產設備、工藝過程、設備性能、操作方法和安全技術規程等。

在“應會”部份中，根據工人的熟練等級，規定一些實際技能方面的要求。如：會操作某項設備，調整各項操作；會計算本崗位各種消耗定額，更換備品，檢查質量和機器維護檢修。現在以制漿造紙工業企業工人等級技術標準（草案）中的造紙機看網工為例：

6—8 級造紙機的看網工，職責：領導工作組，操縱抄紙機，進行生產與更換備品的工作，維護設備的正常和產品質量的合格。

應知：造紙機的構造性能和生產工藝規程。

應會：負責掌握放料看網工作，根據漿料的性質與紙的質量，進行調劑。

又如日用橡膠企業 6 級割大底工，應知：本工序的工藝規程、工作指南、安全規程的內容及其作用；所用工具、儀表的使用保養方法；大底膠片的外觀質量標準及規格；由割刀溫度造成的大底邊緣硫化程度，對成品質量的影響；影響膠片及大底變形的因素及防止方法；不同的割底方法及應注意的事項；割底的坡度大小，對膠鞋成品質量的影響等。

應會：按工藝規程、工作指南、安全規程割大底，並達到數量、質量指標；鑒別膠片及大底的外觀質量及規格；正確地使用保養工具和樣板；識別樣板是否符合標準等。

造紙和橡膠企業，由於生產的發展，生產技術條件的變化和工人文化、技術水平的提高，在 1956 年工資改革時，根據我國設備、勞動組織、生產技術水平等情況，分別制定了新的技術等級標準，頒佈執行。

造紙企業技術等級標準，根據其生產性質和勞動組織擬定了適合自己要求的標準，其主要特徵是在標準（草案）中，對相同工種不同熟練程度的工人，規定了不同技術等級。是以工人所看管的機器設備的規

格、能力和所製造的產品品種的不同，加以區別的。例如看網工，看管生產品種要求的設備能力大的抄紙機，其技術等級就高，反之就低。因為設備能力不同，複雜程度不同，和所生產的產品難易程度不同，說明對工人所要求的應具備的知識和經驗，以及熟練程度，都是有所區別的。因此，同是看網工，有的技術等級可以到 8 級，有的可以到 7 級或 6 級。這樣便使工作熟練程度不同等級卻又相同的平均主義的現象，得到進一步的克服。以抄紙機為例，分類如下：

第一類：1. 機寬 2.4 公尺以上，抄速 140 公尺以上的抄紙機，不管生產品種。2. 機寬 1.6 公尺以上，抄速 100 公尺以上，生產特種紙和證券、凹版、石版、膠版、一號凸版、特號及 1 號書寫、卷煙、打字、感光紙的抄紙機。各工種的等級：看網工 8 級，壓榨工 5 級，干燥工 6 級，壓光卷紙工 4 級。

第二類：1. 機寬 1.8 公尺以上，抄速 100 公尺以上的抄紙機，不管生產品種。2. 生產特種紙和證券、凹版、石版、膠版、1 號凸版、特號及 1 號書寫、卷煙、打字、感光紙的抄紙機。3. 機寬 1.9 公尺以上的版紙機。各工種的等級：看網工 7 級，壓榨工 4 級，干燥工 5 級，壓光卷紙工 4 級。

第三類：不屬於上述分類的造紙機各工種的等級如下：看網工 6 級，壓榨工 3 級，干燥工 4 級，壓光卷紙工 3 級。

其次是一個崗位，一般的只有一個等級，即崗位等級制。實行同崗位一個等級，能夠正確地肯定每一崗位確切需要的技術水平，使工作等級與工人工資等級之間取得一致，給編制工資基金計劃和檢查使用情況的工作，帶來許多方便。對計算計件工資的單價，也帶來了很多好處。

日用膠鞋廠，技術等級標準的主要特點是：在某些工種的“應會”中，規定了須完成產量定額的要求。如包楦、套楦、刷漿、貼包頭、上圍条、大底刷油、大底沿邊、上大牙子、貼海棉、刷布、海棉底布鞋幫縫紉等等工種，在“應會”中，均有統一的規定，即按工藝規程、工作指南、安全規程、作某某工作，並能達到數量、質量或消耗定額指標。而 3 級以下的工人，無技術等級標準。主要根據其生產數量和質量確定等級，而在完成質量標準的基礎上，按工人完成數量的多少，決定其技術等級。

它的效果是：在酸洗過程中完全消除了酸霧的發生，改善了車間的環境衛生，使酸洗工人的身體健康得到了保護，工人在操作時不帶口罩也毫無一點酸氣；其次，酸洗出來之鉄坯在質量上較前光潔淨；還節省了硫酸。酸洗 34 公分面盆 1 千個較過去少用硫酸 6 斤左右。

（劉漢章 盧秀森 任樹章）

（上接第 35 頁）

斤，硫酸 34 斤，酸洗抗蝕劑 4 兩。

它的用法是：先將 70—75 度的溫水 400 斤放入缸內，將硫酸加入 12 斤，同時將用水濕潤，攪勻的酸洗抗蝕劑四兩加入，然後放入鉄坯酸洗。每隔 2 小時半加入硫酸 11 斤。但“酸洗抗蝕劑”只在第一次放硫酸時加入一次就行了，因為它的有效時間是 8 小時以上。

· 关于牙膏配方 問題的討論 ·

多皂牙膏有害無益

吉林市化学厂 陶錦茂

牙膏含皂量問題已成为牙膏工業中討論的中心，也可以說是各牙膏厂急切需要解決的問題。

牙膏的使用价值

牙膏的使用价值就在于它能够清潔口腔保护牙齿。那么在牙膏配比中究竟是那些原料能使牙膏起到上述作用呢？我認为只有两种：一种是起磨擦作用的碳酸鈣或磷酸鈣，另一种是起去垢作用的泡沫剂——肥皂或合成泡沫剂。至于甘油、白膠粉、淀粉和水只是起作膏体的匀滑膠凝成条作用，以保持膏体稠度的稳定；此外，糖精和香料在牙膏中只是起調味作用，以給人一些清爽的快感而已。所以說，只有碳酸鈣和肥皂才能起到清潔口腔保护牙齿的作用。人們使用牙膏的目的也就是为了清潔口腔不患牙病。

牙膏含皂量以不超过 10% 为宜

牙膏中起主要作用和决定牙膏使用价值的是碳酸鈣和肥皂；但这並不意味着只有增加肥皂用量或碳酸鈣的用量就可提高牙膏質量。

我不否認肥皂是一种良好的洗滌去垢剂。它水解而成硬脂酸和碱($C_{17}H_{35}COONa + HOM = C_{17}H_{35}COOH + NaOH$)，水中的碱能去掉物体表面的污垢，且脂肪酸所發生的泡沫能吸附污垢的小顆粒而隨水冲去。根据这一原理，有人認为牙膏泡沫越多就越能洗去牙齿間的污垢，因此就盲目地增加皂量。我認为这是教条式的去理解和运用肥皂去垢的理論。牙膏是刷牙用的而不是洗牙用，不然就單用肥皂何必要用牙膏呢！那么牙膏中用皂量多少为宜呢？經試驗証明，牙膏中皂量以不超过 10% 为宜。目前我厂剛投入生产的晨友、松花江等牌的牙膏用皂量仅 9.5%，稠度和 pH 值皆符合国家指标。地工部的規定还是有根据的。我們知道，膏体的稠度除受生产过程中的每一操作的影响外，皂量的多少也是影响稠度的因素之一。如果皂量过多，受热后容易变稀，受冻后又容易变硬。除了这个弊病外还会影响香味，最討厭的就是肥皂經水解后所产生的鈉离子会严重地威胁着軟管。此外在使用时因泡沫

过多而增加潤滑性降低磨擦剂的作用，使口腔膩澀，殘留口腔內的齿垢不易漱清。所以說皂量过多对牙膏質量沒有好处，而且还会給国家造成浪費。

不能單純从增加皂量来增加牙膏的發泡量

有人說：“要使牙膏泡沫增加就只有增加皂量”。我認为这种說法只是片面地根据肥皂在軟水中洗滌衣服时所發生泡沫的現象而提出的。大家都知道，牙膏是一种由多种原料組成的混合膏体。其中有無机物亦有有机物，它們之間有着复杂的互为影响的关系。其中以醋酸酯类的香料对皂的影响最为突出，醋酸酯类的香料不仅能使肥皂的發泡量降低同时还会破坏泡沫的稳定性。反过来肥皂經水解后又能使香料变味。有人曾以同量的肥皂水溶液分别加入不同类别的香料进行泡沫測定，其所得結果相差悬殊。从試驗証明：酯类香料不仅会降低肥皂發泡量而且其本身也不能保持持久的芳香。所以說，要使牙膏泡沫增加是不能單从增加皂量考虑，而應該在設計配方过程中根据各厂設備条件和原料間互相关系中的規律而确定。

原地工部所提出的“增产节约合理用料”的方案有助于牙膏工業的發展

在过去一个阶段，国内牙膏工業几乎皆盲目进入追求多泡、味濃的歧途中，各厂甚至不惜工本的在增加發泡量和香料上化了不少工夫。結果給国家造成浪費。

原地工部所提出的“增产节约合理用料”的方案是給牙膏工業指出了新的發展方向。我認为地工部在三月間所規定的配方指标是有助于牙膏工業的發展。因为我們根据地工部所規定的指标进行了研究試制，証明甘油用量不高于 20%，碳酸鈣不低于 38%，皂片不高于 10%，糖精不高于 0.2%，香料不高于 2% 的配方及利用热制法生产，不仅能稳定牙膏稠度且 pH 值也可降低。

以上所述既非理論又非經驗，而只是个人在工作中所遇到的一些問題的感受。錯誤一定很多，望諸位指正。

牙膏含皂量的标准問題应由客觀事实来决定

黎 庆 均

最近几期“中国輕工業”雜誌刊载了关于牙膏含皂量問題的討論。现在就个人的膚淺見解，提出几点意見。

多泡沫牙膏的产生是商品的“新陳代謝”

牙膏系口腔衛生日用必需品，其使用价值在各位的文章中也有提出，这里不再詳述。这种口腔衛生用品从历史上檢查，有其“新陳代謝”过程。最初人們使用的是“牙粉”，是干剂，無泡沫；在一段短的时期有“牙皂”的發展，是固体，有泡沫；后来才有軟管牙膏的出現。当时的牙膏也有两种：無泡沫的和有泡沫的。由于牙膏在使用、携帶方面比牙粉、牙皂方便，並且在几个人合用时也合乎衛生，因而在客觀的决定下，牙粉、牙皂的銷售地位就被牙膏取而代之了。这是一般同等效用的商品的“新陳代謝”。以后，在一段比較長的时间內，泡沫越多的牙膏越暢銷，無泡沫的牙膏的确是逐步少銷。由此証明客觀决定了牙膏發展的方向。在將來也是一样，生产这种商品的人，也不会愚笨地与客觀存在事实背道而馳。

多泡沫牙膏确是有益無害

我完全同意多泡沫牙膏有益無害的說法。有些人強調說：肥皂含量多的牙膏，会刺激口腔、燒咀，或什么偶而嚥入胃中中和胃酸，更容易引起口中乏味、食慾退減、消化不良的后果，等等。把含皂量比較多些的牙膏說成像毒素一般，据我看，这个理由是站不住脚的，更不能“偶而嚥入胃中”這句話来形容牙

膏的坏处。刺激口腔，燒咀情况在牙膏中可能間有發生，但問題不能确定在肥皂上。引起这种弊端的原因是 pH 值超高，但 pH 值的来由与肥皂和碳酸鈣粉質量有直接关系。另外香料中的“薄荷”如使用不适当，也能引起刺激。按我的見解，牙膏含皂量超过中央規定10%，对牙膏並無坏处。

既然多泡牙膏越来越暢銷，消費者越来越喜爱，我們就不能向消費者宣傳說：“無泡或少泡是好牙膏，而多泡的是坏牙膏”。因为消費者經常使用多泡的牙膏，而确实找不到它的缺点。如我們不了解客觀存在的事实，任你如何去解釋，这都是徒劳的。如从片面節約来降低含皂量，产品質量一定会受到影响。

今天的多泡牙膏，在我們国家里佔了相当大的市場，今天我国也有不少多泡牙膏运銷資本主义国家，如我們強調節約，降低含皂量，發泡性少了，我們如何能同資本主义国家的牙膏竞赛呢？这正是国家的利益問題。

我始終認為牙膏必需有多量的發泡性，究竟肥皂含量以多少为合适呢？我認為 15—18% 是比較合适的。还要选用油脂生产的肥皂，皂質要接近中性；香料要少而精，防止因多用而破坏發泡性；原料配比要适宜。最后的一点意見，就是我从來沒有想到生产無泡沫或少泡的牙膏来适应消費者的要求，但不知否定泡沫在牙膏中的重要性的同志，有否見到多泡牙膏的广大市場。

（上接第9頁）

能适应坯的形狀，蓄泥时容易变形。注漿成形的制品和轆轤压坯的制品，从石膏模內取出坯体过早和脫模时用力不均，也容易变形。

屬於裝坯及燒成方面的，由于裝坯时匣鉢底不平或渣餅未垫平，以及裝坯方法不适当，坯的下部受力不均容易發生变形。燒成溫度过高，燒成溫度上升太快或坯体受热不均匀，溫度相差太大，都容易發生变形。

变形的原因虽然很多，但轆轤压坯的变形，多由

于压坯操作与干燥脫模方面产生，鑄漿成形的变形，多由于模型的構造、脫模操作以及干燥方面的原因产生；手工成型者变形与否，园器的關鍵在于印坯工序，琢器的關鍵在于修坯和裝坯工序。

总之瓷器質量上产生的缺陷是来自多方面的，故瓷業生产上，必須注意操作，貫徹質量檢查制度，如果發現質量上發生了严重的缺陷，应追求缺陷产生的原因来自何方，發現了原因克服的办法也就比較容易找到了。

技术经验



西安人民搪瓷厂改进口杯把的经验

轻工业部西安搪瓷厂质量试点工作组

西安市人民搪瓷厂过去口杯质量上存在的最大毛病是杯把露黑，这次轻工业部硅酸盐局在西安进行试点期间，为了提高口杯的质量，除在珐琅配方、操作方法及管理制度等方面，进行了一些工作外，特别注意了杯把造型的改进。经过该厂技术人员一个多月的摸索，并与搪烧车间密切配合，终于获得了成功。现在该厂杯把的造型，不仅克服了过去露黑与杯身不符贴等毛病，而且耐拉力强，式样也较过去美观。据上海参加试点工作组的工程师鉴定，目前西安采用的造型在全国也是较好的。兹将这次改进的情况简介如下：

该厂杯把方面存在的主要毛病有下列几种：

1. 杯把落片有毛刺，把焊脚过长、过大，上脚太尖，把两端面上有糊纹，因此易造成把脚处露黑；
2. 卷把粗细不一致，把两边卷不圆，搪后两侧露黑；
3. 把脚与杯身不符贴，粉搪不满，严重者烧成后仍有很大缝隙；
4. 下脚向外弯且系双层铁皮，搪后露黑；
5. 杯把下部弯度小，过直，不易搪，容易造成把下脚焊接处露黑或露铁；
6. 把背部不够胖，而且有瓜轮印；
7. 把子铁皮厚薄不一致，有时较杯身所用铁皮还厚，易产生螺旋纹。

以上各种毛病是长期以来就一直存在的，西安厂开厂以来就不断改进，也多次学习外地经验，但始终没有彻底解决。这次由于指定了专人，而且听取了搪烧方面的意见，终于试验成功。

这次改进杯把工作，曾先后经过了四次试验。第一次研究时，只将脚改小，结果收效不大。第二次又将脚改为一层半铁皮，并将脚的面积缩小，脚尖改为圆形，下部弯度增高，同时接受了上海工程师的建议，注意了电流的控制，焊头要粗，电流适中，以避免毛刺。这次改进后，露黑现象有好转，但仍不能彻底克服，把脚与杯身不符贴及把面不胖，有瓜轮印等毛病仍然存在。后再将脚的面积缩小，脚的圆头加大，下脚由向外弯改向里弯，下部弯度又加高了，并改进了工具，如把卷棒加粗以保证杯把两侧呈圆形，减少露黑，用脚踏冲床弯杯把，并使弯出的脚有一定弧

度，将脚压薄，使把与杯身符贴；同时增加把子下部弯度及冲胖的工具，试验后，毛病大部克服了；但仍存在糊纹和黑点。最后又改进了打弯度的冲床，通过打弯使把背部凸起，糊纹及瓜轮印也克服了；同时规定了杯把使用的铁皮必须薄于杯身，搪头遍时内外分搪等以减少螺旋纹。

通过上述改进，把子上的毛病基本上克服了，虽然焊脚缩小了但未影响拉力，仍可达到30公斤，式样也较美观。

目前尚存在的问题是：落片毛刺尚未完全克服，电焊还有毛刺现象，有时须用人工锉平；9及10公分杯把两侧未留气孔，有时易生气泡；搪时必须注意使杯把两侧粉厚薄均匀，把内的粉应充分甩出。

石膏模型含水量的快速确定

苏联 B. H. 阿里雪夫斯基

用模型和注浆方法制造出来的瓷器的质量，在颇大的程度上取决于制造这些瓷器所用的石膏模型的质量。

石膏模型应该具有必要的机械强度和准确的尺寸，在模型的表面上要求完全没有孔洞以及其他的毛病。这样石膏模型就能很好地起到它的基本的作用，即在注浆的时候，由于石膏的吸水性，而将陶瓷泥浆中的水份吸出。

石膏模型以上的特性是取决于石膏的品种和多孔性，同时也取决于石膏所残存的含水量。

在用注浆成型的方法制造陶瓷制品时，石膏模型吸水性的作用就特别重要了。

用过分干燥石膏模型，就使得从泥浆中吸出的水份过多，同时泥浆和可以电解的物质中的固体质粒在整个模型的内表面形成硬壳皮，这种硬壳使得泥坯壳不能正确的密合，并且在卸开模型以后，使泥坯上出现很多裂缝现象；相反地，石膏模型过分潮湿则泥坯松软，需要很久的密合时间，在卸开模型的时候，泥坯上形成很多脱落的地方。

很多工厂的工作經驗証明，石膏模型內的殘存含水量为 5—7% 时，其泥坯質量是很好的。

在每次注漿以后不可能干燥的时候，石膏模型的注漿在用非机械方法的情形下，可以采用含水量达 16—18% 的石膏模型（这样的含水量一般是在模型每日使用一次而使用一星期以后），使用含水量高于 18% 的石膏模型就会大大地增加廢品。

因此，为了使瓷厂注漿和成型車間的工作能順利地进行，就需要对在使用中的石膏模型的含水量进行系統的檢查。

确定多孔性固体含水量的唯一的众所周知的實驗室方法对以上的情况是不适应的。因为用这种方法就要求將石膏模型从工作地点取出，時間需要很長。在工厂里往往將石膏模型每次干燥的所規定時間实际上是由行政安排，並沒有准确的技术根据。

規定整批石膏模型的一般使用期是不正确的，因为每个模型在使用的时候由于許多因素而浸湿不同，这里从注漿管倒出的泥漿含水量的最微小的变动，各个不同的時間內車間里空气和泥漿的溫度，以及在注漿的时候和注漿以后現場放置模型的条件等都起着很大的作用。

假如在进行同等数量的注漿以后的一定時間內，檢驗最初含水量相同的石膏模型的殘存含水量，那么石膏模型的最終含水量就会不同：一部份模型仍可用于操作，一部份需要干燥，另一部份模型则过湿而成为生产廢品的原因。这样的廢品，只有在这些过湿模型被及时發現而拿去干燥的时候才可以避免發生。这样一来，快速确定石膏模型的含水量，在生产的条件下就可以产生一定的經濟效果。

根据重量来确定石膏模型含水量的方法，我們認為是很准确的，採用这个方法时是在注漿工人工作地点用可以移动的十进位的磅秤直接称量石膏模型，在車間装备不够的情况下，为了过秤方便，可以沿工作地点吊上帶滑車的單軌，以便很順利地把沉重的石膏型移送到磅秤上。

这种方法的基础是，模型的重量是随其含水量的改变而改变的，因此工厂實驗室應該一次測定这类石膏模型的含水和重量的对比关系，並且划出曲綫，以便使車間工作者可以进一步运用曲綫按模型的重重量确定含水量。

当然，由于粘土顆粒及鹽沉淀在石膏的气孔中，每次使用过后的石膏模型在干燥后其重量及最初相比較，將有增加，而石膏的吸水力則將縮少，但是实际上这些变化可以不加考虑。

列宁格勒建筑陶器厂在 1952 年曾經很成功地进行了对确定重石膏模型含水量的試驗，这种重石膏模

型是用来制造 IOCT(註1) 756—51 盤形便桶的。同一批的三十个模型的重量和含水量，曾經在三个兩星期的使用期內用實驗室方法来測定，測定的結果如下。

石膏模型在使用前的重量(公斤) 50.5

石膏模型在使用前的含水量 6.0

石膏模型在使用兩星期后的重量(公斤):

第一次使用期末 56.5

第二次使用期末 58.0

第三次使用期末 62.4

模型在使用兩星期后的含水量%:

第一次使用期末 16.6

第二次使用期末 17.6

第三次使用期末 19.7

模型在干燥后的重量(公斤):

第一次使用期末 50.6

第二次使用期末 50.7

第三次使用期末 50.9


最初重量与最最終重量之間的差(公斤):

第一次使用期 0.1

第二次使用期 0.2

第三次使用期 0.4

然后工厂實驗室在以十个使用模型每次注漿以后的平均計量指标的基础上，依据石膏模型的含水量对重量的关系制定工作曲綫（參看圖样）。



嗣后，因为經過兩個星期才檢驗發現大部份石膏模型过湿，因此就开始每隔一星期进行檢查。檢查时只要称出模型重量，然后根据曲綫确定含水量。檢查以后，一部份模型繼續使用，其余都拿去干燥。

由于採取了这个措施，就减少了廢品，减少了模型的耗損，省去很多后备模型，並且模型干燥室的負荷每次也減去了一半。

在各个瓷厂里正在用上述的方法来檢驗石膏模型的含水量。为了进行这样的檢驗，在改建現有的工厂和設計新的机械化的工厂时，必須在注漿車間內規定把自动磅秤裝置裝在模型傳送帶的道上，在沒有傳送帶的情况下，可以採用輕便的机械运输装备把模型送到磅秤上或把磅秤送到模型的旁边。

（楊报羣譯自苏联玻璃与陶瓷雜誌）

註1 国家标准制定部（譯者）

新疆建設兵团皮革厂

鉻—明矾鞣制毛皮的方法

李 克

我国毛皮制造，多年来都是採用黃米面和皮硝鞣制的。这种方法鞣制的毛皮制品，色澤潔白（白色毛的羊皮），皮板柔軟、丰满，脫脂也較好；但这种方法要消耗大量的粮食，根据 1956 年內銷毛皮 1500 万張产量統計，每年約消耗黃米 1500 万斤，約可供 50 万人一个月的食用（每人每月按 30 斤計），在粮食消耗上是个很大的数字；另一方面在質量上有遇水成膠狀、遇潮則硬、易被虫蝕、毛易脫落、有臭味等缺点，並且不能直接染色。解放后，各地毛皮厂为了提高毛皮制品的質量、節約粮食，研究試驗了几种代替硝面的鞣制方法。如辛集毛皮厂的海波明矾結合鞣法，邢台毛皮厂的明矾鞣制方法，經過生产实践均証明比硝面鞣的質量好，收縮溫度达 60—70°C，在得皮率方面經測定比剝水后的面积增加 10% 以上，再經路鞣面积縮小不到 1%。張家口制皮厂 1957 年試驗了浸碱、浸酸后再刷路液鞣的方法，北京公私合营毛皮厂試驗了鉻鞣方法，（該兩厂均未正式投入生产），这些方法在本刊 14 期已作介紹，不再重述。新疆建設兵团皮革厂为了解决純鉻鞣得革低和毛色問題，試驗了鉻—明矾結合鞣法，这个方法在得皮率方面比純鉻鞣面积增加了 1.5%，但小于鮮皮 9.5%，还須进一步研究解决。为了便于各地毛皮厂改进毛皮鞣制时有更多的参考資料，茲將新疆建設兵团皮革厂的經驗介紹如下：

新疆建設兵团皮革厂所採用的毛皮制造主要方法是：就浸酸液（全部）作鉻鞣液，就廢鞣液（全部）作浸酸液，要既是混合的，而又是連續的。这一方法是參照了苏联斯恩潘科夫的方案、以及王毓奇工程师指导下进行的。投入生产一年来証明，此法在質量方面的效果是一級品由 20% 提高至 30%，成品皮板柔軟、丰满，耐 80°C，热水泡洗不收縮变質發硬。浸酸鞣制总共的週期縮短为 24 小时，因为連續使用 20 余次的結果，化学助剂縮減为單位用量 5.0% 左右。在这一基础上，更根据王工程师的意見，使用明矾代替紅矾。經試驗結果証明除保留了以上优点外，更进一步的提高了質量，節約了材料，获得了較大的成革率。此方法的特点是浸酸与明矾鞣制混合进行，既加强了浸酸的效果，又起了鞣制的作用；此外为了全面保持住毛革的几个主要指标：收縮溫度不低于 70°C，

耐热水泡洗，丰满、柔軟，富延伸性和可塑性，不返潮、变硬。用淡鉻液进行固定，其初步方案是：浸酸以前操作与鉻鞣以后操作同鉻鞣毛皮操作一样。

浸酸和明矾鞣制

化学材料、物理指标和水：

硫酸（66波美）	1.4%
食鹽	20%
明矾	8%
水量	600—700%
水温	28—30°C

上列材料均同时溶化，稀釋加入池中，其所根据的理由是：（1）明矾在酸碱值达 3 以上要發生絮狀沉淀，出現渾濁。（2）pH 达 4 以上，这时明矾与皮纖維結合並随碱度的增加而增强。这种情况下明矾与浸酸液同时加入，浸酸与鞣制的結合过程，反映是：浸酸作用的逐漸減緩，而鞣制作用漸漸增長。生皮在过程的变化，下池經一小时后溶液 pH 值上升达 4 偏高，皮切口 pH 5，繼后生皮切口与溶液酸碱值平衡（約为 pH=4—5），纖維結構松散，皮板柔軟，用指头挤压外層纖維已松开，分离。

其用量的計算，首先确定硫酸量，（它包括了加入的和明矾水解所生的酸加入量）按皮重 1.4%，而水解生酸量，約为每公斤明矾可产生 130 克—160 克，总计为皮重的 2.4%—2.5%，按此量之八倍为食鹽用量。

以上屬第一次新液的用量，經制作批皮后，但不能全部耗掉，为節約計，採用了連續使用，廢液所含化学材料量由化驗确定，多了不退出，少了要添加新料。办法是：（1）以第一次的單位濃度为計算标准。（2）若原料皮的类别和数量發生变化，則相应的各种化学材料的濃度亦發生变化，其用量是按上述規定用量，減去廢液余量，作为該次补充用量。

从一月来的分析数据看来，料液經处理同样类别的生皮后，其耗費的数字如下：

硫酸（66波美）	0.8—0.9%
明矾	0.7—0.8%
食鹽	2—3%

連續使用 17 次的結果，化学材料的消耗量平均如下：

硫酸（66波美）	0.7—0.8%
明矾	1—1.2%（以皮重計）
食鹽	3—4%

若連續使用的次数再多，材料可以进一步節約，这因为新水所超支的量，可用連續使用而分配在更多的毛皮上。

操作过程：將明矾用 20—40 倍的热热水溶解傾入

池中，随即将已稀释的硫酸和已溶解的食鹽傾入，迅速下皮，开动划輪不断攪动至一小时后停止。間三小时后，再行攪动，同时加热，使溶液溫度保持 30°C 左右。經泡浸 16 小时后，就池就液下入还原液，进行鞣制。

鞣制

化学材料，物理指标：

紅矾	0.5% (皮重計)
溫度	38—40°C
時間	8 小时

本过程的特征，在于仍全部应用廢的浸酸及明矾的混合液进行鞣制。同时不分皮別，各池的含三氧化二鉻量均在 0.7 克/升，經处理不同类别和数量的一批皮后，含鉻量降低 0.3—0.4 克/升，在鞣制时再补充至 0.7 克/升。由浸酸明矾鞣制阶段轉为 鉻鞣 阶段生皮切口之 pH=4—5 偏 4。这一过程的表现是鉻沿真皮的透入速度快，历 8 小时后厚度为 70 公厘的皮的切口已全部显示淡藍色，皮纖維松散柔軟，能耐 75—80°C 的热水不收縮。出池后革之切口 pH=5—6。

操作过程：同浸酸明矾鞣制，仅系採用高溫鞣制，溫度不低于 38°C，不高于 40°C。

本工序的說明：

1. 所用的还原液系用还原塔制后：

紅矾	100 公斤
硫磺	37—40 公斤
鹽基度	28—30 度
含鉻量	140—150 克/升
波美度	40—42 波美

每調一度所用的 100%，純碱量为紅矾量的 1.08%，一般使用均將还原液的鹽基度調至 36—38 度后使用。

2. 用鉻液之目的在于增長明矾鞣革的防水性及抗热性能，不需徹底鞣透，因此今后鉻液固定時間还准备进一步縮短。

3. 根据以往鞣制毛皮，面积較生皮面积縮小为 11%。这一操作，今后准备改变由：浸酸、明矾鞣制、鉻鹽固定的代替、混合反复过程，而鉻液固定从前两个过程分离出来，仍按連續的、用料不变的情况下进行。即浸酸明矾鞣制混合，鉻鹽固定單獨分开。

試制品品質的觀察

一、紅矾用量節約为原單用量之 32%，降低了 68%，硫酸降低原單用量的 25%，食鹽 超过 25%，总的反映是降低了成本。

二、在得革率方面：以鮮皮的面积为基础，經鞣制后面积縮小 9.5%，轉純鉻鞣制增加面积 1.5%。

三、成品皮板丰满、柔軟，不次于硝面制毛皮，而且可以經 80°C 的热水泡洗不变質、不收縮变硬，干燥后不返潮、变硬，毛色光亮，毛根坚固。

四、这个操作方法，技术控制比較繁重复杂，如干燥不当或浸水不徹底都将大大降低質量。

鋁鹽鞣革的应用

苏联工程师，B. C. 巴拉曉夫

在皮革生产中很早就应用鉻鹽制造那种所謂明矾鞣革和仔山羊革。自从在实际鞣制中应用鉻鹽起，就开始应用鋁鹽，特别是在二浴法鞣制时。同时提出了鞣制山羊軟革的“改良二浴鞣法”。И. П. 荷赫諾夫 (И. П. ХОХЛОВ) 認為①，把 2—4% 的重鉻酸鹽加入鋁明矾溶液中，可使革的顏色更白，並具有細致平滑的粒面。

但是鋁鹽就是与鉻鹽配合，在鞣制过程中也沒有得到广泛的重視。显然，这和現在文献中所指出的，如果不採用特殊的方法合成，則当鋁鹽碱化到碱度为 20—23% 时就会形成稳定的沉淀有关。

总之，尽管应用鋁鹽作鞣皮剂有着較大的困难，但如果应用它們与其他鞣皮物質例如鉻鹽相配合时，就可以加强这些鹽的鞣皮作用，这已被許多观察証明了。А. Н. 米哈依諾夫 (А. Н. Михайлов) 教授指出，不能把这种結合認為是形成机械混合物，因为在水溶液中有鋁和鉻的各种碱式鹽同时存在时，就要形成含两种金屬离子的多核絡合物。所以有鉻化物存在时，鋁鹽就具有頗大的耐碱化作用。

同时，不能完全同意 А. Н. 米哈依諾夫当时發表的意見，只有在那种情况，即当鋁的化合物在鞣制数小时后加于鉻鹽鞣液中，鋁的鞣皮化合物才發生效应，而用鋁鹽同鉻鹽共同鞣成的革比用鉻鹽鞣成的較不柔軟。

作者同联合工厂工程师 Е. А. 查列索娃 (Е. А. Захарова), Р. И. 馬可娃 (Р. И. Макова) 和 П. В. 玻德雅金 (П. В. Бодягин) 进行了应用鉻鹽和鋁鹽一起作鞣皮化合物的試驗；而且确定了在一定的条件下鋁鹽和膠原的結合十分牢固。

正如以后用生产批进行过的实验工作指出的，鋁鹽可成功地用以鞣革；而且可以减少較貴重的鉻鹽的消耗量。

在試驗檢驗时确定了，当鋁鹽添加于重鉻酸鹽中，然后进行重鉻酸鹽还原的情况，鉻和鋁鹽的联合

应用是最有效的。在这种情形，被裸皮吸收的鋁鹽和革結合的强度及鋁鹽耐碱化的作用都要增加。

实际上系採用下列方法制备鉻—鋁鞣液。把 100 公斤重鉻酸鈉和 20 公斤硫酸鋁放在預先盛有 160—180 升热水的配鞣液的桶中，加以充分攪拌；使重鉻酸鹽和鋁鹽全部溶解。

把 90 公斤硫酸（100%的）慢慢地加入溶液中。把溶液充分攪拌，同时檢驗溶解的完全程度。此后慢慢加入还原剂溶液（40 公斤食用糖漿溶解在 40 公升热水中；如果有还原值为 70—80 的葡萄糖，則用 25—27 公斤就够了）。

还原的溫度最好保持在 100°C 范围以內，鞣液靜置 1—2 晝夜。

用一般方法进行檢驗鞣液还原的完全度和分析。根据分析上述方法制备的鉻—鋁鞣液含有二氧化鉻 150—160 克/升（碱度 38—41%）和 7—9 克/升氧化鋁。

可以应用鋁明矾代替硫酸鋁；在这种情况下可按氧化鋁的含量計算成当量。

为了确定用鉻—鋁鞣液鞣革的氧化鉻消耗量和時間定額，在实验車間，曾經鞣过几批革，曾确定了，用鉻—鋁鞣液鞣制时，可能减少氧化鉻消耗量 20—25%。实际上，鞣制山羊皮取用裸皮重量的 1.2—1.3% 氧化鉻代替按統一方法用的 1.6% 就足够了，鞣制犏牛皮一小牛皮用 1.4% 以代 1.8%，鞣制中牛皮用 1.5—1.6% 以代 2.0%。

根据分析發現，成革（水份 18%）中含氧化鉻：山羊革中为 3.4—4.1%，犏牛皮革中为 3.98%，小牛皮革中为 3.76%，中牛皮革中为 3.65%。

用試驗的鞣液和按照統一方法控制的鞣液对革的一半进行过的鞣制檢驗，証明了用鉻鋁鞣液鞣成的革含氧化鉻 3.9%，而用一般鞣液鞣成的革含氧化鉻 4.0%，即是在分析誤差范围內数量实际上是一样的。

此后用鉻鋁鞣液在工厂規模中对数批皮进行过鞣制，总共鞣过 4 批三級和四級的小牛皮和 3 批山羊皮。在鞣制和刨里后，在小牛皮中，一批染成棕色和黑色革，兩批作襪里革，而山羊皮中一批染成鮮艳色，半批黑色和一批有色襪里革。

在成品中，檢驗鉻鋁鞣液鞣成革的質量，並选择供化学分析和物理机械試驗的样品。

器官感觉法鑑定确定了；鞣成的革具有較細致的表面和比按統一方法鞣成的革更为紧实的粒面。

化学分析發現在水份为 18.0% 的小牛皮革中：氧化鉻 3.65—3.76%，氧化鋁 0.4—0.52%，三氯甲烷的提取物为 4.05—4.20%，灰份 4.92—5.30%；在

山羊皮革中：氧化鉻 3.87—3.95%，氧化鋁 0.46—0.51%，三氯甲烷的提取物 5.0—7.3%，灰份 4.43—4.56%。

物理——机械檢驗的数据如下表：

革的种类	粒面的断裂强度 公斤/毫米 ²	革的断裂强度 公斤/毫米 ²	负荷 公斤/毫米 ² 的伸长率	厚度毫米
小牛皮革	2.1	2.70	24.9	1.18
小牛皮革	2.03	2.78	28.7	1.21
白色山羊革	1.47	2.11	25.5	0.97
黑色山羊革	1.46	2.42	21.3	0.90
藍色山羊革	1.75	2.45	22.3	0.82

由这些数据得出，用鉻鋁鞣液制得的革完全符合国定全苏标准，而且質量是十分令人滿意的。

在鞣制以及革的整理过程中，没有任何复杂性和困难。很显然，鉻鹽的吸收發生更强烈，而鞣制時間也被縮短；同时在廢鞣液中的氧化鉻比用一般鞣液鞣时减少 15—20%。显然地，依靠这种方法在制成革中發現的氧化鉻量与在一半革及以后的生产批在控制时用一般鞣液鞣成的革中相同。

从这些成革的化学分析数据可以看出，革中的氧化鉻量是变动于 3.6—4.0% 之間，而氧化鋁則为 0.4—0.5%，即它們的比例大約为 8:1；可是在制备鞣液时，大約为 18:1，因此鋁鹽被吸收大約比鉻鹽大一倍。而在以后加工（洗滌、中和、染色和加脂）下几乎没有被除掉。

用鉻—鋁鞣液鞣革法，可应用以鞣制綿羊軟革、馬皮前身革、豬革、皮襖綿羊皮和毛皮綿羊皮以及結合鞣革—苏联軟革、內底革、外底革及技术革。

現在我們正研究增大鉻—鋁鞣液中鋁鹽部份的可能性。鋁鹽比鉻鹽价廉得多，而且不会缺少，这个方法十分适合应用于工業方面，尤其是它不需要改变工艺过程，而对其运用不需要附加耗費。

李克友譯 徐士弘校

制造黑油膏时产生的毒气

防止办法

陈 能 榮

黑油膏是一种硫酸化合物，很多工厂用作軟化剂，目前已有部分工厂能自制黑油膏了；但是在制造过程中，它能产生一些对人体有害的气体，为了保障工人的身体健康，現就制造黑油膏时的安全衛生問題提出初步的意見，以供参考。

黑油膏的制造方法

黑油膏是由粉狀硫黃與大豆油在 160° 至 170°C 下加熱而成，我廠加熱溫度是在 160° 至 185°C。製造過程大致可以分為三個階段：加入大豆油並加熱至 160°C 左右為第一階段，稱為預熱階段；加入硫黃以後，加熱溫度在 155°C 以前為第二階段，時間約需三至四小時，稱為硫黃溶解階段；加熱溫度在 155° 至 180°C 左右為第三階段，時間約需半小時至一小時，稱為硫黃化合階段。

製造時可能產生的氣體成份

大豆油是一種半干性植物油，它的主要化學組成，十八烯酸佔 56%，十六酸佔 15%，十八碳二烯酸約有 10%，它在加熱時可能產生的氣體有水、碳酸氣、一氧化碳、乙酸、甲酸等，數量極少。硫黃在週期表中屬於氧族元素，它的很多化學性質與氧相似，因此他與某些有機化合物起化學反應的時候常常產生硫化氫、二氧化硫等氣體。例如橡膠製品在成型硫化時就常常發生這些氣體，製造黑油膏時也可能發生類似的情況。可能產生的有毒氣體是硫化氫、二氧化硫、一氧化碳、甲酸和乙酸等。

國營第九橡膠廠在試製黑油膏時，曾經發生了操作工人中毒病例的事情。現在，安裝了一些通風設備，已經正式生產黑油膏了。根據工人的反映，還感到有惡心、食慾減退消化不良等現象和眼睛因受刺激感到不舒服的現象。由此證明只是採用一般的通風設備還不能夠完全保障工人的身體健康。為了比較徹底的摸清情況，以便採取適當的有效措施，我廠進行了下述的有關研究試驗。

試驗方法

取樣：(一)取樣儀器：容量約為 5 升的瓶子（可用一般無色的瓶子，例如會盛鹽酸的空瓶洗淨後可用）二個，瓶上有準確的刻度，每刻度相當於 0.25 升（把已經準備好的瓶子放在水平面上，取一個 250 毫升的容量瓶加水至刻度，把水完全倒在瓶內，待水面穩定後，用臘筆在瓶壁記下水面的高度，即得一個刻度；再加 250 毫升水，得第二個刻度；再加……）。(二)取樣位置和方法：取樣位置應與工人工作位置接近。作定性鑑定時，可在預熱階段、硫黃化合階段各取樣一個；作定量分析時，可在硫黃溶解階段和硫黃化合階段各取樣一個。


定性分析：(一)在預熱階段，使發生的氣體通入中性蒸餾水內，試驗他的酸鹼性。如果呈中性，證明沒有乙酸、甲酸等。(二)在硫黃化合階段，使發生的氣體首先通過 0.1N AgNO_3 溶液，再通入中性蒸餾水內。如果前者出現黑色沉澱，證明有硫化氫氣體存

在；如果後者呈中性反應，證明沒有二氧化硫氣體。

我們的試驗結果完全符合上述的假定，因此證明了製造黑油膏時發生的氣體成份主要是硫化氫，它的特殊臭味在離生產地方二十米遠左右就可以聞到。

空氣中硫化氫濃度的試驗方法：(一)試驗原理：基本上與赫魯斯塔列娃法相同。反應式 $\text{H}_2\text{S} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Ag}_2\text{S} \downarrow + 2\text{HNO}_3$ 。

(二)試驗手續：①取樣前準確加 0.1N AgNO_3 標準液 60 毫升於第一個吸收器中，加 20 毫升於第二個吸收器中，取樣時裝置如圖。



取樣裝置圖

②按照前述的方法取樣，並記下吸引氣體體積。
③取樣後匯集吸收液於同一個 600 毫升燒杯中，然後可以用電位滴定法（以 0.1N HCl 標準溶液滴定，以銀電極作指示電極，甘汞電極作參比電極，採用古典滴定法滴定）。或佛爾哈德氏間接測定法（以 0.1N KCNS 標準溶液滴定，用鐵銨矾作指示劑）進行滴定，所用體積為 V_1 。同時作一空白試驗，所用標準溶液為 V_0 。

(三)計算方法：採用電位滴定法的計算公式：
 H_2S 含量(毫克/每升空氣) =

$$\frac{N_1 (V - V_1) \times 0.003408}{N \times V_2} \times 10^3$$

其中 N_1 是鹽酸濃度， N 是硝酸銀濃度， V_2 是吸引氣體體積（單位是升）。採用佛爾哈德氏方法的計算公式同上，不同的是 N_1 表示 KCNS 的濃度。

硫化氫氣體對人體的毒害作用和防止辦法

根據文獻介紹，空氣中硫化氫濃度（毫克/升）如果達到 0.6 至 0.84，在半小時至一小時以內即能引起死亡或不久死亡；如果達到 0.24 至 0.36，在半小時至一小時以內不發生急性病症；如果低於 0.24，一般能引起慢性中毒，即職業病。例如中毒者常常感到頭痛，發生眼結膜炎、角膜炎、腸胃系的障礙和全身衰弱等病。為了保障工人的身體健康，蘇聯規定了空氣中

硫化氢气体的最大濃度不得超过0.01毫克/升。我們的試驗結果：在硫黃溶解阶段硫化氢濃度超过了苏联标准数倍；在硫黃化合阶段，硫化氢濃度約为硫黃溶解阶段四至五倍。这些結果說明了制造黑油膏时，預热阶段不会發生有毒气体；硫黃溶解阶段，發生的硫化氢气体逐漸增多，最大的可能是發生慢性中毒；硫黃化合阶段，發生的硫化氢最多，如果完全沒有安全設備，就有可能發生急性中毒事故。目前一般工厂都有一些安全設備，因此最大的可能还是引起慢性中毒。

为了防止制造黑油膏时發生的职业病，應該采取下列措施：（一）进行生产黑油膏車間空气中硫化氢濃度的測定。試驗方法一般可以採用前面介紹的方法（滴定时用佛尔哈德氏方法），它的优点是所需要的仪器、藥品很少，一般工厂化驗室都有（假定沒有，也很容易購買），試驗成本較低。如果需要更准确的結果，試驗条件也具备，可以採用赫魯斯塔列娃法。根

据試驗結果是否符合苏联标准，就可决定已經有的安全設備是否足够，以便及时采取措施。（二）應該發給每个工人兩個防毒口罩，以便替換使用。但是市售的防毒口罩只含有活性炭，它对硫化氢的吸收率是很低的。因此最好用含有活性炭和过氧化錳的防毒口罩。（三）每隔半月，應該把口罩內的吸收剂例如活性炭……等放在100°至105°C烘箱中烘二小时以上。因为防毒口罩吸收毒气的效率随着使用時間的增長而降低，經過处理才能恢复原来的效率。（四）如果安全設備較差，在短时期內又無法解决的工厂，應該严格規定：从硫黃溶解阶段开始直到黑油膏出鍋为止，操作工人必須戴防毒口罩；並应積極的想办法解决安全設備問題；如果安全設備較好的工厂，應該严格規定，从硫黃化合阶段开始直到黑油膏出鍋为止，操作工人必須戴防毒口罩。（五）每隔半年，对工人进行身体健康檢查，以便發現职业病，能够及时治疗。

• 讀者来信 •

應該把盤錦葦場很好的管起来

“盤錦葦場”面积約七万垧，（其中生長葦子約四万垧，其余为荒地）位于渤海灣之北，与辽宁省盤山、錦县、营口市（市）等毗連。系退海之灘地，地势低窪而平坦，且多水，适宜生長葦子等水生植物。並有辽河、大凌河、盤山河等縱貫其間，由北而南流入渤海。因此，葦場有很大發展前途。

营口造紙厂在葦場东鄰，辽河左岸，用船只可將葦子運送到厂；錦州造紙厂在葦場西鄰，用輕便鐵道可將葦子一直送到生产車間，可謂原料丰富、緊鄰工厂、運輸方便，自然形成一个完整的体系。据說伪滿时代之所以把厂址选择在此，其理由就是这个。

但是，目前葦場的發展却正处于不景气的状态，放松了經營管理；因为沒有及时采取引水灌溉的措施，致上、中灘地面积不断扩大，葦塘因缺水而葦子退化現象严重；加之羣众偷割、普遍留茬偏高以及將夾在荒草內的葦子当燒柴等，使产量逐年下降。1954年产15万吨，1956年产12万吨左右。

这个葦場原来屬於輕工業部造紙局領導的，在1955年該局以管原料生产为“不务正業的理由”移交給辽宁省农业厅。到1956年，該厅連同自己原先領導的“盤山农場”一起移交給中央农垦部。

农垦部接管后，將“盤錦葦場”与“盤山农場”合并成立盤錦农垦局。据說农垦部对农垦局的指示要“农葦並重”。但农垦局在成立后近一年来的

实际情况，却看不出“並重”的迹象。农垦局首先把兩個完整的葦場分場“瓜分”由七个农場分管。提出所謂“农葦結合”“以葦养农”的經營管理方針。並將原来葦場部分机器和职工調搞农业。事实証明，已把葦場的經營管理放在从屬的地位，“农葦並重”的方針只不过是一句空話而已。原来“盤錦葦場”已提出的一个發展规划，却被人們不声不响的放到档案櫃里去了。

农垦局的同志說：“我們是农垦局。搞农业的嗎，当然一切都以农业为主；如果把葦子放在第一位，那岂不是‘不务正業’了嗎”

最近听說，盤錦农垦局正在搞全面發展规划。我想，既是“全面”当然应包括葦場發展规划在內。但据了解，却存在一些实际困难（如投資少、劳动力缺乏等），不容齐头並进。势必分开先后，那無疑要將葦場發展放在后边，不然，那又是“不务正業”了。当然，問題不是一成不变的，如果几个困难得到了解决，还是可以齐头並进的。其关键在于农垦部的重視与我們原料需要單位的積極主动的努力。

問題就是这些。概括一句話：“盤錦葦場”在一系列的“不务正業”的“經營管理”下，使其發展停滯了，而且后退了一步。为此，我想請有关領導同志及有关單位应積極考虑这一問題，改变这种“不务正業”的現狀，把葦場交給当作正業的單位去經營管理。因为我們兩個紙厂还需要它供給更多的原料。

曹育三



唐山市工業局所屬企業上半年 增產節約有成績

唐山市工業局所屬 47 個廠，今年上半年在增產節約運動中，總產值完成了國家計劃的 113.63%，超過了增產計劃的 1.38%，為國家增產了 4,034,540 元，較去年同期增長了 23%。20 種主要產品有 19 種超額完成了計劃。有光紙增產了 164 噸，日用細磁增產了 28 萬件，化學磁增產了 250 萬件，釉面磚增產了 103 萬片。產品質量有甲級率指標的 11 種，其中有 10 種超過了指標，有 7 種較 1956 年提高了 0.056% 至 17.53%，勞動生產率提高了 10% 以上。總成本較計劃降低了 2.1%，利潤超額 40%。

各廠在增產節約運動中，首先集中力量解決原材料供應不足的困難。據陶瓷、橡膠、造紙等三個行業的不完全統計，上半年利用大同土、紅山土、稻草漿等 15 種低質原料，代替了蘇州土、紫木節、葦漿等優質原料，其差價部分節約了 74,104 元。裕興成、三合義等 14 個瓷廠利用低質煤（三號洗末）燒窯燒地坑共節約了好煤 2750 噸，節約 14,412 元。裕成大缸稍改薄後，每月就節省泥料 20 噸。明華瓷廠執行了小組材料消耗定額，建立了物料回收制度，實行了以舊換新的支領辦法，促進了職工節約觀念，控制了費用開支，1—5 月消耗材料節約了 3950 元。各廠還圍繞增產節約指標，開展了多種形式的競賽，計有陶瓷等五個行業 37 個廠開展了廠際競賽，38 個廠 375 個小組開展組與組、產品與產品的競賽，生產等職能部門也開展了同業務競賽。

針對生產關鍵推廣了 80 種先進經驗。據 10 種可以統計的計算，上半年就為國家創造了 143,219.15 元的財富。如大同橡膠廠為了節約汽油，通過組織技術人員學習東北水解橡膠的經驗，全年可節約汽油 54 噸。各廠自開展增產節約運動以來，圍繞實現增產節約的要求，通過座談會的形式，反復徵求技術人員的意見。有些廠除每星期劃出半天工作時間讓技術人員學習技術外，並幫助他們明確分工，制訂了工作計劃，有計劃有目的地深入生產車間，解決生產關鍵。並在工人中進行了尊重技術人員職權的教育。如明華瓷廠技術人員針對日用磁生產上存在的“氣攻”、“麻口”等七項質量關鍵進行了明確分工，技術人員深入車間用

觀察和參加實際操作等方式採取了“延長泥料陳腐時間”、“小水刷坯”等技術措施後，日用磁甲級率由 64.05%，提高到 76.3%。此外，還成立專業的技术研究會，集中技術人員的智慧，解決生產上較大的關鍵。今年以來除陶瓷成立了行業技術研究會外，在各單位還分別成立了廠的車間的技术研究組織，對解決生產關鍵問題起了很大作用。

據上半年不完全統計下放管理幹部、非生產人員 78 名，直接參加生產。在挖掘設備潛力方面僅裕興成等 12 個陶瓷廠利用全爐煙道，產品空隙燒磁加板、酒壺等小件產品增加產值達 73,451 元。新興瓷廠將大缸生產勞動組織改為流水作業後，發揮了工人的技術特長，生產效率提高了 10%—22.6%，甲級率由 56.1% 提高到 80% 以上。

在運動中還發現企業的定額不合理，大部分單位甚至沒有定額，工人的增產節約效果不能正確的考核。自 5 月份開始抽調各廠副廠長和勞動工資等有关職能幹部 136 名，進行了訓練，從 5 月下旬開始在 12 個廠內進行查定，通過查定制訂和修訂工時、效率、原材料消耗等定額。（祖印，德綿）

遼陽鞋革廠提高皮革質量和合理用料

遼陽制鞋制革廠，今年第一季度全面地超額地完成了國家計劃。工業總產值完成計劃的 116.8%，成本比計劃降低 2.86%，勞動生產率完成計劃 116.64%，實現利潤計劃 202.5%，產品質量也都超過了國家規定的指標。皮鞋的一次驗收合格率完成計劃 101.6%，重革一等品率完成計劃 177.39%，輕革一等率完成計劃 125.4%。因此，摘掉了長時期以來一直受批評和落后廠的牌子。初次受到了市聯合檢查組的好評。

我廠在增產節約運動中，除了改進企業管理工作，使管理工作走在運動的前面外，還抓住生產中的關鍵問題，加以解決。我廠當前的主要問題是提高底面革的質量和合理用料。因此，技術組織措施計劃，就以解決這兩個關鍵作為中心。底革主要是厚度不足，就重點地改進了刮皮工作，從前的底革是用刨子刮，現在我們改用槳刀。從 1 至 5 月份來看一等底革比計劃提高 17.56%，而三等底革比計劃降低 7.37%。牛面皮主要是細膩程度不夠，表面粗糙，就總結與推廣了本廠曾幾度試驗的浸灰中間刮皮方法，盡最大限度的縮短皮在空氣中暴露時間，克服被空氣氧化而皮面產生炭酸乾薄膜腐蝕表面不易去掉而造成粗面的現象。在推行這一方法中，又發現因皮身含有較強的鹼性物，而在刮皮過程中燒手和皮滑而降低了刮皮產量；刮皮工人中有的有追求產量多拿工資的思想問題。領導上立即組織技術人員進行研究分析，採取加強水

洗工作，解决了皮滑和燒手等問題；同时对职工进行了思想教育。这一方法的推行不但提高了面革的細膩程度，而且节约了材料的耗用。原每昇一次新池，須用氧化鈣 600 市斤，硫化鈉 13 市斤，經灰 300 張皮清底一次。現改为每昇一次新池用氧化鈣 500 市斤，硫化鈉 10 市斤，經灰 400 張皮清底一次。这样由 2 季度起到年末以 13,980 張計算將能节约氧化鈣 10,485 市斤、硫化鈉 255.83 市斤。

为进一步促使面革細膩，採取了辽宁省工業厅皮革試点組的成功的經驗，改变了浸酸方法，減少了用酸量，縮短了鞣制週期兩天。在脫皮过程中也採取了試点組的方法进行兩次湿脫，一次干脫的脫皮方法，同时相应的提高了加油比重，由用油 5.5% 改为 7%。这样不但使面皮細膩程度提高，也增加了韌性，降低了材料的耗用，据技术部門的初步計算，楷光漿可能节约 10%，光澤剂可能节约 50%（按張計算）。

为解决抗張力不足的問題，在銘鞣时控制了 pH 值，使之先低后高，使氧化銘逐步緩和地与皮纖維結合。这就避免了因酸大多用碱性物而提高氧化銘含量促使皮面粗糙的現象。同时也解决了抗張强度不足的問題。在面革方面由于採取了以上的措施，因此，面革的細膩程度提高了，抗張强度也超过了国家指标 0.4445%。

正确的利用底、面革，是制鞋車間的主要关键。适当的修改了用料标准，提出了按材設計、以材定質、按質論价的口号。並根据面革伤疤部位調剂产品品种合理套裁。在設計工作上提倡多样化。因此 1957 年以来不但没有退庫次料，还利用了去年退庫的次料，仅一季就利用 160 斤。如与去年 1 至 4 月份对比，將能节约面皮 5,448.6 呎²。（雨田）

中元造紙厂制漿車間降低蒸煮竹漿碱量下半年可节约 9 万多元

中元造紙厂制漿車間职工为了既提高質量又不增加成本，建議用 10% 总碱量煮竹漿，並提出控制升温曲綫，降低砂槽濃度，提高冲漿潔淨度等措施。取得領導同意后，6 月底开始进行大厂試驗。通过全体职工努力，在試驗中紙漿潔淨度創造 0.6% 以下新纪录（过去 0.8%），頂力提高，水泥袋紙閉口袋曾达到 79.31%。紙張物理性能与原来没有大的区别。7 月上旬正式以 10—11% 碱用于蒸煮。这项措施投入生产后，初步計算下半年耗碱量可減少 110 吨，竹片 3 百多吨，共节约 9 万 3 千多元。（黃世华）

上海地方輕工業上半年試制新花色品种 1400 种

根据上海市輕工業局所屬 17 个專業公司統計，上

半年各厂先后試制成功了新花色品种 1,400 多种，其中屬於新种类产品的有 70 多种。这些新的花色品种，大部分已投入生产，並与消費者見面了。这些新花色品种的試制都环繞着增产节约运动而进行的。大体可分四类：

一、为提高产品质量及使用价值而增产新的高档产品，有：华孚 572 金笔、幸福牌大包头金笔、不銹鋼套英雄活动鉛笔；一时耐水性超过派克墨水的高级純藍墨水；印鉄專用油墨；薄型高精密度的小机芯鬧鐘；含有羊毛脂無刺激性的兒童肥皂；开啓灵活的“耶而式”頁子扁鎖；凸紋金色鋁烟夾等。

二、为充分利用下脚、廢料及节约緊張物資而試制的产品，有：塑膠制的面革及以塑膠面革制的女皮鞋；以二青皮做的各种假面革及以假面革制的日記夾等各种民用皮件；以余料制的女用描花表帶；竹制的四开花沾水笔杆；为节约用銅而制造的搪瓷湯婆子、搪瓷暖鍋；以廢木料、賽璐珞料、鉄皮設計的各种新式兒童玩具等。

三、为适应国家建設的發展，滿足工業生产上的新需要或代替进口而試制的产品，有：用作毛紡及絲綢工業染煉剂的松香皂；漂脂用的活性白土；軍用陣地尺；計算速度的鉗心尺；測汽缸死角用的死角檢驗器；各种仪表用鎖；航海求援用的紅、綠、白三色信号火柴；窗框刷等。

四、为滿足人民物質生活不断增長的新需要而試制的产品，有：裝西点流汁的四味架，可保暖四小时的 1/2 磅奶瓶；裝盛湯菜四小时不冷的保暖飯碗，水煮沸时可以發声的叫咀茶壺；燒菜、食藍兼用的 14 公分飯鍋；止痒消毒的虫咬葯水；防晒雪花膏；小六角日記鉛笔；短桿顏色鉛笔；輕便小童車等。

（陶子实）

太原電池厂走向机械化生产

山西省太原市地方国营太原電池厂为了进一步滿足人民需要，提高产品质量和增加产量，省工業厅和太原市第二工業局先后共投資了六万零五百元，使該厂增加机器設備、扩大生产、改善質量。到 7 月 26 号止，已購置和安裝了自动打电机、自动扎綫机、自动加漿机、自动蒸漿机、自动卷口机、叠紙机、压口机等共計 17 台，目前該厂技术人員和老工人們正在積極按裝並进行試运转生产，爭取 8 月 1 日有 14 部机器投入生产，8 月中旬全部投入生产。至此，該厂 90% 以上的手工操作走向了机械化生产，在電池質量上克服了过去由于手工操作致使打电不均匀、压力小、电蕊密度不够；扎綫不均匀、容易引起电蕊疏散，形成导电不良；加漿不均匀，形成電池質量忽高忽低等。同时，在产量上由过去日产電池一万五千个提高到三万个以上。（刘汉章、任树章）

点

滴

碱解国产纖維硼酸镁矿制造硼砂的方法

我国东北安东附近，出产一种纖維硼酸镁矿石，含有 $MgO \cdot B_2O_3 \cdot H_2O$ 外，还含有大量鉄、碳酸鹽、二氧化硅等杂质。含硼量較低，以 B_2O_3 計，約在 4%~30% 之間。現在以含 B_2O_3 量平均 2%—22% 的矿石，供給各地作为制造硼酸及硼砂的原料。


纖維硼酸镁矿石，不易被碱液分解，一般采用硫酸分解，先制成硼酸；然后制造硼砂。硫酸分解法分解过程簡單，但是分解和加工后，产生大量的沉淀，加之分解液因含有大量硫酸镁、硫酸鉄等，粘度及比重較大，須用大量的水稀釋后，始能將分解液和沉淀分离；因而，放冷析出硼酸結晶后的母液中，尚溶有大量硼酸，不易收回而損失。这种方法，硼的回收率低，制造 1 吨硼砂約需四吨矿石，2 吨工業用硫酸，370 公斤純碱，生产成本較高。

我們研究使用 NaOH 分解纖維硼酸镁矿石制造硼砂的方法，茲將制造过程介紹于下：

(1) 为了便于粉碎和易于分解，矿石經煅燒后粉細为 140 眼的細粉供用。

(2) 使用矿石粉的 33% 量的 NaOH (90% 含量的工業用品) 于鉄鍋中和矿石粉进行反应 120—150 分鐘。



(3) 反应后稀釋为 20 Be' (热时)，將分解液和沉淀分离，分解液蒸發濃縮至 35—40 Be'，冷却后得 $NaB_2O_4 \cdot 8H_2O$ 結晶，反应式如下：



(4) $Na_2B_2O_4 \cdot 8H_2O + NaHCO_3$ ，化合为硼砂和碳酸鈉。 $2Na_2B_2O_4 + 2NaHCO_3 = Na_2B_4O_7 + 2Na_2CO_3 + H_2O$

(5) 碳酸鈉苛化为 NaOH 循环使用。 $Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 = 2NaOH + CaCO_3$

(6) 也可以分出一半的偏硼酸鈉結晶，使之充分吸收 CO_2 直接变为硼砂和 $NaHCO_3$ 混合物，再与另一半偏硼酸鈉反应为硼酸和碳酸鈉。





用碱解法，直接制造硼砂的方法，免用硫酸，矿石中硼的提取率也高，生产一吨硼砂約需用 2.5—3 吨矿石，580 公斤工業用小苏打等，可以降低成本为硫酸分解法的二分之一以下。

(郑啓栋 王承仁 吳蘭良)

用明矾(硫酸鋁)沉淀法回收廢磷

辽宁火柴厂刷磷机下来的廢磷水，每天有 125 公斤左右。过去虽將水中較粗的一部分廢磷沉淀出来，但其中較細的仍然浮在水中，不能下沉，全部倒掉。

現在使用硫酸鋁沉淀方法，可將全部廢水中的磷回收。根据沉淀原理，硫酸鋁溶解在水中起了化学反应 (即 H_2SO_4 与 $CaCO_3$ 作用) 其反应分子式为：



具体的操作方法是这样的：

1. 先將硫酸鋁粉成碎末 (做一竹筒，將筒的一端鑽少許小孔)，然后裝在竹筒內，將竹筒有小孔一端投入廢水中，随攪拌随將筒內硫酸鋁撒入水中，使其沉淀。

2. 沉淀时间为：11~12 小时，硫酸鋁佔廢水的比例为 0.1%。

3. 在沉淀过程中，如廢水仍然不清时，投入少許生石灰即可生效。

应注意的事項：

1. 硫酸鋁投入廢水中时，必須边投边攪，否則硫酸鋁易于沉入水底，不能充分發揮作用。

2. 硫酸鋁質量应当控制，否則影响磷漿質量。

(应用含鉀的为宜)

效果：

1. 平均每 100 kg 廢水中能回收 4.5% 磷，辽宁厂每天 125 kg 廢水中，回收 5.62 Kg，全年給国家节约了 2,530 元財富。

2. 將沉淀好的加热 (煮) 处理后，投入磷漿中使用，对操作質量均無影响。

(尹玉山)

永和搪瓷厂試用“酸洗抗蝕剂”成功

在搪瓷業中，酸洗工作对于工人身体健康有一定影响的，有时甚至給工人們帶來了肺部職業病。

山西省太原市公私合营永和搪瓷厂生产副厂長韓克荷 (資方) 經過多次研究和試驗，在酸洗缸內放“酸洗抗蝕剂”試驗成功。

它的配方是：酸洗 34 公分面盆 1 千个，用水 400 (下轉頁 23 頁)

中国轻工业

(半月刊)

每月十三日及二十八日出版

(第15期实际出版日期: 八月十二日)

一九五七年

第16期

(总第一百二十期)

一九五七年八月廿八日出版

本期印数: 5,565

克服工作中的缺点, 努力完成今年的基本建设任务.....造纸工业管理局 (2)

多音色手风琴试制工作的体会.....张先进 (3)

谈谈克服日用瓷质量上的缺陷问题.....谢谷初 刘秉诚 (6)

工 作 日用工业品消费需要的增长和变化.....谭俊儒 (10)

研 究 有关轻工业生产管理中的两个问题.....萧 羣 (13)

目前产品检验工作存在什么问题?.....重庆市第二工业局 (15)

两个新合营小厂的企业管理工作.....天津市印刷制品工业公司办公室 (18)

生产工人工资等级制度.....李慕潔 郭 暉 (20)

关于牙膏配方问题的讨论

多皂牙膏有害无益.....陶锦茂 (24)

牙膏含皂量的标准问题应由客观事实来决定.....黎庆均 (25)

技 术 西安人民搪瓷厂改进口杯把的经验.....轻工业部西安搪瓷厂质量试点工作组 (26)

石膏模型含水量的快速确定.....苏联 B. H. 阿里雪夫斯基 (26)

新疆建设兵团皮革厂铬一明矾鞣制毛皮的方法.....李 克 (28)

铝盐鞣革的应用.....苏联 B. C. 巴拉晓夫 (29)

经验 制造黑油膏时产生的毒气防止办法.....陈能燊 (30)

读者来信: (一则)..... (32)

轻工业动态: (五则)..... (33)

点滴: (三则)..... (35)

編輯者: 中华人民共和国轻工业部
(北京东四六条30号)

出版者: 轻工业出版社
(北京东四六条30号)

印刷者: 北京市印刷二厂

总发行处: 邮电部北京邮局

訂 購 处: 全国各地邮局

代訂代售处: 全国各地新华书店

本刊代号: 3-25

每册定价二角